
	<h2 style="color: red;">R5F51308ADFL#30</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	R5F51308ADFL#30
	Hersteller / Marke:	Renesas Electronics America
	Teil der Beschreibung:	32BIT MCU RX130 512K LQFP-48 -40
	Datenblätter:	1.R5F51308ADFL#30.pdf 2.R5F51308ADFL#30.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 20 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	R5F51308ADFL#30
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	32BIT MCU RX130 512K LQFP-48 -40
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	20 pcs Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	1.8 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	48-LFQFP (7x7)
Geschwindigkeit	32MHz
Serie	RX100
RAM-Größe	48K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergröße	512KB (512K x 8)
Peripherals	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-LQFP
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	38
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
EEPROM Größe	8K x 8
detaillierte Beschreibung	RX RX100 Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 512KB (512K
Datenwandler	A/D 10x12b
Kerngröße	32-Bit
Core-Prozessor	RX
Connectivity	I ² C, LINbus, SCI, SPI

R5F51308ADFL#30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F51308ADFL#30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F51308ADFL#30 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ R5F51308ADFL#30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein: 			
R5F51307ADFN#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 80LQFP -40_+85C T	R5F51307ADFM#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 64LQFP -40_+85C T	R5F51308ADFK#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 512K LQFP-64 -40	R5F51308ADFP#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 512K LQFP-100 -4
			
R5F52103BDFM#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LFQFP	R5F51307ADFP#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 100LQFP -40_+85C	R5F51307ADFL#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 48LQFP -40_+85C T	R5F52103BDFL#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LFQFP

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F51308ADFL#30 Renesas Electronics America	R5F51308ADFL#30 Datenblatt	R5F51308ADFL#30-Datenblätter	R5F51308ADFL#30 PDF	Renesas Electronics America R5F51308ADFL#30
R5F51308ADFL#30 Electronic	R5F51308ADFL#30-Komponenten	R5F51308ADFL#30-Verteiler	R5F51308ADFL#30-Bild	R5F51308ADFL#30-Teil
R5F51308ADFL#30 Preis	R5F51308ADFL#30 Hersteller	R5F51308ADFL#30 Bild	R5F51308ADFL#30 Aktie	R5F51308ADFL#30 Inventar
R5F51308ADFL#30 Neu	R5F51308ADFL#30 Original	R5F51308ADFL#30 garantiert	R5F51308ADFL#30 RFQ	R5F51308ADFL#30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited