







	<b>B72590T8140S160V9</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	B72590T8140S160V9
<b>Hersteller / Marke:</b>	EPCOS	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	B72590T8140S160V9 EPCOS	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 888888 pcs Stock Available.	
<b>Lieferrn von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	B72590T8140S160V9
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B72590T8140S160V9 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	888888 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B72590T8140S160V9 ist neu im Original, Suche B72590T8140S160V9 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B72590T8140S160V9 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B72590T8140S160V9: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>B72590T8140S160V39</b> EPCOS B72590T8140S160V39 EPCOS	 <b>B72592-V 140-L60</b> EPCOS EPCOS SMD	 <b>B72590T8140S160V7</b> EPCOS B72590T8140S160V7 EPCOS	 <b>B72590T8140S160V9/CT040</b> EPCOS EPCOS 0402+
 <b>B72590T8151V060</b> EPCOS VARISTOR 175V 1A 0402	 <b>B72592V7271V60</b> EPCOS EPCOS O402	 <b>B72590T8151V60</b> EPCOS VARISTOR 175V 1A 0402	 <b>B72590T8140S160</b> EPCOS VARISTOR 28V 2A 0402

**heiße Teile**

Mehr

- |                     |                      |                      |                      |                     |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ⚙ B72580T40M62V9    | ↔ B72580V300K62      | ➡ B72580V3140S272    | D B72590D0050A060    | ↔ B72590D0050A060   |
| ⊣ B72590D0050H160   | ⚙ B72590D0050H160    | D B72590D0150H060    | ➡ B72590D0150H060    | ↔ B72590D0200H060   |
| ⚙ B72590D50A60      | ⊣ B72590D50H160      | ⚙ B72590D50H160V7    | ↔ B72590P5050S170V20 | ↔ B72590T0140L060   |
| D B72590T140L60     | ⚙ B72590T140L60-14V  | ⊣ B72590T140L60V39   | ⚙ B72590T140L60V7    | ↔ B72590T140L960V27 |
| ➡ B72590T140L960V29 | ↔ B72590T170S170V27  | ⚙ B72590T40M60       | ⊣ B72590T40M60V27    | ↔ B72590T40M60V9    |
| ↔ B72590T8140S160   | ➡ B72590T8140S160V39 | D B72590T8140S160V7  | ⚙ B72590T8140S160V77 | ⊣ B72650M111K72     |
| ⚙ B72650M151K72     | D B72650M200K72      | ➡ B72650M231K72      | ↔ B72650M500K72      | ↔ B72650M600K72     |
| ⊣ B72650M750K72     | ⚙ B72660M0300K072    | ↔ B72660M0300K072    | ➡ B72660M110K72      | ↔ B72660M111K72     |
| ⚙ B72660M131K72     | ⊣ B72660M151K72      | ⚙ B72660M300K72V1    | D B72660M301K72      | ↔ B72660M500K72     |
| ↔ B72714A5170S160   | ⚙ B72724D160H62      | ⊣ B72762A2170S160V27 | ⚙ B72814R1050S162V7  | ↔ B72862F1050S160   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited