

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CDCLVP110VF	
	Hersteller-Teilenummer:	CDCLVP110VF
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2631 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP110VF
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2631 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-LQFP (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	32-LQFP
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	HSTL, LVPECL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP110VF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP110VF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP110VF mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ CDCLVP110VF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR QFP32 TI CDCLVP110VFR QFP32 TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFRG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110MVFRG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1102EVM N/A EVALUATION MODULE FOR CDCLVP1102</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110MVFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1102RGTT N/A IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN</p>

CDCLVP110VF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

CDCLVP110VF Electronic	CDCLVP110VF Datenblatt	CDCLVP110VF-Datenblätter	CDCLVP110VF PDF	CDCLVP110VF
CDCLVP110VF Preis	CDCLVP110VF-Komponenten	CDCLVP110VF-Verteiler	CDCLVP110VF-Bild	CDCLVP110VF-Teil
CDCLVP110VF Neu	CDCLVP110VF Hersteller	CDCLVP110VF Bild	CDCLVP110VF Aktie	CDCLVP110VF Inventar
	CDCLVP110VF Original	CDCLVP110VF garantiert	CDCLVP110VF RFQ	CDCLVP110VF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited