











 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P0902SALRP</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">P0902SALRP</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SIDACTOR BI 75V 150A DO214AA
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">P0902SALRP.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P0902SALRP</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR BI 75V 150A DO214AA
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - EIN-Zustand	8V
Spannung - Aus-Zustand	75V
Spannung - Kipp	98V
Serie	TwinChip™
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Anzahl der Elemente	2
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	150A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	45A
Strom - Haltestrom (Ih)	120mA
Kapazität	40pF

P0902SALRP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0902SALRP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0902SALRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0902SALRP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P0902SARP</b> Littelfuse Inc. SIDAC ETHERNET BI 75V 150A DO214</p>	 <p><b>P0903BDA-A</b> NIKO-SE NIKO-SE TO252</p>	 <p><b>P0903BDA</b> NIKO NIKO TO252</p>	 <p><b>P0901UCRP</b> Littelfuse Inc. SIDAC UNI SYM 4CH 75V 500A MS013</p>
 <p><b>P0902SBLRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 75V 250A DO214</p>	 <p><b>P0901UCLTP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR SYM 4CHP 75V 500A MS013</p>	 <p><b>P0902</b> Hammond Manufacturing POWER STRIP SURGE CHECK 6' 9OUT</p>	 <p><b>P0901UCTP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR UNI 4CHP 75V 400A MS013</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P0902SALRP Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P0902SALRP Datenblatt</a>	<a href="#">P0902SALRP-Datenblätter</a>	<a href="#">P0902SALRP PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P0902SALRP</a>
<a href="#">P0902SALRP Electronic</a>	<a href="#">P0902SALRP-Komponenten</a>	<a href="#">P0902SALRP-Verteiler</a>	<a href="#">P0902SALRP-Bild</a>	<a href="#">P0902SALRP-Teil</a>
<a href="#">P0902SALRP Preis</a>	<a href="#">P0902SALRP Hersteller</a>	<a href="#">P0902SALRP Bild</a>	<a href="#">P0902SALRP Aktie</a>	<a href="#">P0902SALRP Inventar</a>
<a href="#">P0902SALRP Neu</a>	<a href="#">P0902SALRP Original</a>	<a href="#">P0902SALRP garantiert</a>	<a href="#">P0902SALRP RFQ</a>	<a href="#">P0902SALRP Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited