



| | |
|--|--|
|  <p>A Renesas Company</p> | <p>ISL23428UFRUZ-T7A</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: ISL23428UFRUZ-T7A</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DGTL POT 2CH 50K 16UTQFN</p> <p>Datenblätter:  ISL23428UFRUZ-T7A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Teilenummer | ISL23428UFRUZ-T7A |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC DGTL POT 2CH 50K 16UTQFN |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Datenerfassung - |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 1.2 V ~ 5.5 V, 1.7 V ~ 5.5 V |
| Toleranz | ±20% |
| Temperaturkoeffizient (Typ) | 65 ppm/°C |
| Verjüngen | Linear |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-UTQFN (2.6x1.8) |
| Serie | XDCP™ |
| Widerstand - Wischer (Ohm) (Typ) | 70 |
| Widerstand (Ohm) | 50k |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 16-UFQFN |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Gewindebohrer | 128 |
| Zahl der Schaltkreise | 2 |
| Speichertyp | Volatile |
| Schnittstelle | SPI |
| Eigenschaften | - |
| Konfiguration | Potentiometer |

ISL23428UFRUZ-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL23428UFRUZ-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL23428UFRUZ-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL23428UFRUZ-T7A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>ISL23428UFRUZ-TK Intersil IC DGTL POT 2CH 50K 16UTQFN</p> |  <p>ISL23428UFVZ Intersil IC DGTL POT 2CH 50K 14TSSOP</p> |  <p>ISL23428WFRUZ-T7A Intersil IC DGTL POT 2CH 10K 16UTQFN</p> |  <p>ISL23428TFRUZ-T7A Intersil IC DGTL POT 2CH 100K 16UTQFN</p> |
|  <p>ISL23428TFVZ-T7A Intersil IC DGTL POT 2CH 100K 14TSSOP</p> |  <p>ISL23428UFVZ-TK Intersil IC DGTL POT 2CH 50K 14TSSOP</p> |  <p>ISL23428UFVZ-T7A Intersil IC DGTL POT 2CH 50K 14TSSOP</p> |  <p>ISL23428TFVZ Intersil IC DGTL POT 2CH 100K 14TSSOP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ISL23428UFRUZ-T7A Intersil | ISL23428UFRUZ-T7A Datenblatt | ISL23428UFRUZ-T7A-Datenblätter | ISL23428UFRUZ-T7A PDF | Intersil ISL23428UFRUZ-T7A |
| ISL23428UFRUZ-T7A Electronic | ISL23428UFRUZ-T7A-Komponenten | ISL23428UFRUZ-T7A-Verteiler | ISL23428UFRUZ-T7A-Bild | ISL23428UFRUZ-T7A-Teil |
| ISL23428UFRUZ-T7A Preis | ISL23428UFRUZ-T7A Hersteller | ISL23428UFRUZ-T7A Bild | ISL23428UFRUZ-T7A Aktie | ISL23428UFRUZ-T7A Inventar |
| ISL23428UFRUZ-T7A Neu | ISL23428UFRUZ-T7A Original | ISL23428UFRUZ-T7A garantiert | ISL23428UFRUZ-T7A RFQ | ISL23428UFRUZ-T7A Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited