


 A Renesas Company	<b>ISL88002IH23Z-T7A</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL88002IH23Z-T7A</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IC VOLT SUPERVISOR 2.32V SOT23-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88002IH23Z-T7A.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen









Teilenummer	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC VOLT SUPERVISOR 2.32V SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC - Vorgesetzte</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Schwellen	2.32V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

ISL88002IH23Z-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88002IH23Z-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88002IH23Z-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88002IH23Z-T7A E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <b>ISL88002IH17Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.67V SOT23-3	 <b>ISL88002IH22Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.19 SOT-23	 <b>ISL88002IH23Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.32 SOT-23	 <b>ISL88002IH22Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.19V SOT23-3
 <b>ISL88002IH23Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.32V SOT23-3	 <b>ISL88002IH26Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.63V SOT23-3	 <b>ISL88002IH22Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.19V SOT23-3	 <b>ISL88002IH29Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.92V SOT23-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Intersil</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Datenblatt</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL88002IH23Z-T7A</a>
<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Electronic</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A-Komponenten</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A-Verteiler</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A-Bild</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A-Teil</a>
<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Preis</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Hersteller</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Bild</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Aktie</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Inventar</a>
<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Neu</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Original</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A garantiert</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A RFQ</a>	<a href="#">ISL88002IH23Z-T7A Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited