	<p>R5F51306BDFP#30</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R5F51306BDFP#30</p> <p>Hersteller / Marke: Renesas Electronics America</p> <p>Teil der Beschreibung: RX130 MCU 256K/32K 100LQFP -40_+</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	R5F51306BDFP#30
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	RX130 MCU 256K/32K 100LQFP -40_+
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	1.8 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	100-LFQFP (14x14)
Geschwindigkeit	32MHz
Serie	RX100
RAM-Größe	32K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergröße	256KB (256K x 8)
Peripherals	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	100-LQFP
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	88
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
EEPROM Größe	8K x 8
detaillierte Beschreibung	RX RX100 Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 256KB (256K
Datenwandler	A/D 24x12b, D/A 2x8b
Kerngröße	32-Bit
Core-Prozessor	RX
Connectivity	I ² C, LINbus, SCI, SPI

R5F51306BDFP#30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F51306BDFP#30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F51306BDFP#30 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ R5F51306BDFP#30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R5F51306BDFN#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 80LQFP -40_+8</p>	 <p>R5F51307ADFM#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 64LQFP -40_+85C T</p>	 <p>R5F51306ADFP#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256/32K 100LQFP -40_+8</p>	 <p>R5F51306BDFL#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 48LQFP -40_+8</p>
 <p>R5F51306BDFM#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 64LQFP -40_+8</p>	 <p>R5F51307ADFN#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 80LQFP -40_+85C T</p>	 <p>R5F51307ADFL#30 Renesas Electronics America RX130 384K/48K 48LQFP -40_+85C T</p>	 <p>R5F51306BDFK#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 256K/32K 64LQFP -40_+8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F51306BDFP#30 Renesas Electronics America	R5F51306BDFP#30 Datenblatt	R5F51306BDFP#30-Datenblätter	R5F51306BDFP#30 PDF	Renesas Electronics America R5F51306BDFP#30
R5F51306BDFP#30 Electronic	R5F51306BDFP#30-Komponenten	R5F51306BDFP#30-Verteiler	R5F51306BDFP#30-Bild	R5F51306BDFP#30-Teil
R5F51306BDFP#30 Preis	R5F51306BDFP#30 Hersteller	R5F51306BDFP#30 Bild	R5F51306BDFP#30 Aktie	R5F51306BDFP#30 Inventar
R5F51306BDFP#30 Neu	R5F51306BDFP#30 Original	R5F51306BDFP#30 garantiert	R5F51306BDFP#30 RFQ	R5F51306BDFP#30 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited