









 Expertise Applied   Answers Delivered	<h2 style="color: red;">P0901UCRP</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> P0901UCRP</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Hamlin / Littelfuse</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SIDAC UNI SYM 4CH 75V 500A MS013</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.P0901UCRP.pdf</a> <a href="#">2.P0901UCRP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	P0901UCRP
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDAC UNI SYM 4CH 75V 500A MS013
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS-gemischte Technologie
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Spann	98V
Technologie	Mixed Technology
Supplier Device-Gehäuse	MS-013
Serie	TwinSLIC™
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Zahl der Schaltkreise	4
Befestigungsart	Surface Mount
Anwendungen	SLIC

P0901UCRP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0901UCRP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0901UCRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ P0901UCRP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P0901UCL</b> Littelfuse P0901UCL Littelfuse</p>	 <p><b>P0901UARP</b> Littelfuse Inc. SIDAC UNI SYM 4CH 75V 150A MS013</p>	 <p><b>P0901UCLTP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR SYM 4CHP 75V 500A MS013</p>	 <p><b>P0901UATP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR UNI 4CHP 75V 150A MS013</p>
 <p><b>P0901UCTP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR UNI 4CHP 75V 400A MS013</p>	 <p><b>P0901UCLRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR SYM 4CHP 75V 500A MS013</p>	 <p><b>P0902SALRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 75V 150A DO214AA</p>	 <p><b>P0902SA</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 75V 150A DO-214AA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P0901UCRP Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P0901UCRP Datenblatt</a>	<a href="#">P0901UCRP-Datenblätter</a>	<a href="#">P0901UCRP PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P0901UCRP</a>
<a href="#">P0901UCRP Electronic</a>	<a href="#">P0901UCRP-Komponenten</a>	<a href="#">P0901UCRP-Verteiler</a>	<a href="#">P0901UCRP-Bild</a>	<a href="#">P0901UCRP-Teil</a>
<a href="#">P0901UCRP Preis</a>	<a href="#">P0901UCRP Hersteller</a>	<a href="#">P0901UCRP Bild</a>	<a href="#">P0901UCRP Aktie</a>	<a href="#">P0901UCRP Inventar</a>
<a href="#">P0901UCRP Neu</a>	<a href="#">P0901UCRP Original</a>	<a href="#">P0901UCRP garantiert</a>	<a href="#">P0901UCRP RFQ</a>	<a href="#">P0901UCRP Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited