




	<p>LDM181G9310CC001</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: LDM181G9310CC001</p> <p>Hersteller / Marke: Murata Electronics</p> <p>Teil der Beschreibung: SIGNAL COND 1.93GHZ 0.5W BALUN</p> <p>Datenblätter:  LDM181G9310CC001.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 68741 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	LDM181G9310CC001
Hersteller	Murata Electronics
Beschreibung	SIGNAL COND 1.93GHZ 0.5W BALUN
Kategorie	Filter > HF-Filter
Teilstatus	68741 pcs Stock
Serie	*
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
Höhe (max)	0.016" (0.40mm)
Verpackung / Gehäuse	0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Verpackung	Tape & Reel (TR)

LDM181G9310CC001 ist neu im Original, Suche LDM181G9310CC001 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LDM181G9310CC001 Murata Electronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LDM181G9310CC001: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>LDM152G4510EC008 MURATA MURATA 0402C</p>	 <p>LDM182G5010CC001 MURATA LDM182G5010CC001 MURATA</p>	 <p>LDM155G4205FC009 MURATA MURATA 0402+</p>	 <p>LDM182G5010YC025 MURATA LDM182G5010YC025 MURATA</p>
 <p>LDM152G4510EC013 murata murata 402</p>	 <p>LDM152G4505HC012 MURATA MURATA SMD0402-4P</p>	 <p>LDM152G4910QC032 MURATA MURATA 0402+</p>	 <p>LDM182G4505EC015 Original LDM182G4505EC015 Original</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊛ 1206SFS500FM/32-2 ⊣ C1005X6S0J155K050BC ⊛ EMK212AB7225MD-T D GRM1887U1H432JA01D ⇒ KA200A1200V ⊣ LDM182G5010YC025 ⊛ LDM75-48S5 ⊣ MC1455AAD4R50F160C ⊛ NT6813K-30033/M24 ⊣ ST7SCR1/MOZ | <ul style="list-style-type: none"> ⊣ 15ETL06S ⊛ CD4001BM96 ⊣ FDS9407_NL ⊛ H11D2300W ⊣ LDM182G1410LB002 ⇒ LDM185G4210CC001 D LMS1587CT-ADJ ⊛ MCZ0806AH500L2TA0G ⊣ PRZ2686V15PP5U ⊛ STP80NF06 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 20P7.0-JMCS-G-TF(N) D CX2520DB16000H0GLJCC ⊛ FQPF8N80C ⊣ IP-212-CV-12 ⊛ LDM182G4503XA013 D LDM300-48S3V3 ⇒ LT3024EDE#TRPBF ⊣ ML4800CP ⊛ RJK0852DPB ⊣ T250N1200EOF | <ul style="list-style-type: none"> D AAT3216IGV-2.5T1 ⇒ DMTH6016LSDQ ⊣ FZ800R33KF2C ⊛ K2400E70 ⊣ LDM182G4505EC015 ⊛ LDM75-11055S ⊣ LTC3586EUFE#PBF ⇒ MSM51257CLL-10 D RS8M-1500-J2-150R ⊛ TPS2064DGN | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ AM29F040B-120JC ⇒ EL5375IUZ ⇒ GRM155C80J224KE01J ⇒ K6X1008C2D-BB70 ⇒ LDM182G5010CC001 ⊣ LDM75-110S05S ⇒ MAX1976AEZT180-T ⇒ MT28EW256ABA1LJS-0SIT ⇒ SKM200GAL122D ⇒ USB1T11A |
|---|---|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited