 <p>intersil A Renesas Company</p>	<p>ISL32498EIUZ-T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL32498EIUZ-T</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <p>Datenblätter: ISL32498EIUZ-T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	ISL32498EIUZ-T
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	15Mbps

ISL32498EIUZ-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL32498EIUZ-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL32498EIUZ-T Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL32498EIUZ-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>ISL3259EIRZ-T Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 10-DFN</p>	 <p>ISL32498EIUZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p>ISL32498EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p>ISL3259EIRZ Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 10-DFN</p>
 <p>ISL3259EIBZ-T Intersil IC TXRX ESD 5V RS485/422 8-SOIC</p>	 <p>ISL32498EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p>ISL32496EIUZ-T7A Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>	 <p>ISL32498EIUZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL32498EIUZ-T Intersil	ISL32498EIUZ-T Datenblatt	ISL32498EIUZ-T-Datenblätter	ISL32498EIUZ-T PDF	Intersil ISL32498EIUZ-T
ISL32498EIUZ-T Electronic	ISL32498EIUZ-T-Komponenten	ISL32498EIUZ-T-Verteiler	ISL32498EIUZ-T-Bild	ISL32498EIUZ-T-Teil
ISL32498EIUZ-T Preis	ISL32498EIUZ-T Hersteller	ISL32498EIUZ-T Bild	ISL32498EIUZ-T Aktie	ISL32498EIUZ-T Inventar
ISL32498EIUZ-T Neu	ISL32498EIUZ-T Original	ISL32498EIUZ-T garantiert	ISL32498EIUZ-T RFQ	ISL32498EIUZ-T Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited