

 INNOVATOR IN ELECTRONICS	<b>LFL21902MTC1A018</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> LFL21902MTC1A018
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller / Marke:</b> Murata Electronics
	<b>Teil der Beschreibung:</b> SIGNAL CONDITIONING
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">LFL21902MTC1A018.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 14500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	LFL21902MTC1A018
Hersteller	Murata Electronics
Beschreibung	SIGNAL CONDITIONING
Kategorie	<a href="#">Filter &gt; HF-Filter</a>
Teilstatus	14500 pcs Stock
Serie	*
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
Höhe (max)	0.041" (1.05mm)
Verpackung / Gehäuse	0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Verpackung	Tape & Reel (TR)











































LFL21902MTC1A018 ist neu im Original, Suche LFL21902MTC1A018 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LFL21902MTC1A018 Murata Electronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LFL21902MTC1A018: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
<b>LFL30-12C0860B040AF-913</b> MURATA MURATA SMD	<b>LFL21884MB148D-T(LFL21884MTCAA218)</b> MURATA LFL21884MB148D-T(LFL21884MTCAA218) MURATA	<b>LFL21900MTF3D943</b> MURATA LFL21900MTF3D943 MURATA	<b>LFL2H1G73TF1D707</b> MURATA MURATA SMD
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 INNOVATOR IN ELECTRONICS	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
<b>LFL30-13C0950B020AF-357</b> MURATA MURATA 4532	<b>LFL21847MTC1A006</b> MURATA LFL21847MTC1A006 MURATA	<b>LFL21897MTC1A017</b> Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING	<b>LFL21875MTC1A209</b> MURATA LFL21875MTC1A209 MURATA

### heiße Teile

Mehr

 LFL152G45TC7C309	 LFL15829MTC	 LFL15869MTC1B787	D LFL15924MTC1A184	 LFL181G43TC1A195
 LFL181G44TC1A065	 LFL181G50TC1B757	D LFL181G74TF1D807	 LFL181G95TF1D802	 LFL181G99TC1B777
 LFL182G45TC1A108	 LFL182G45TC1A202	 LFL182G45TC3B746	 LFL182G45TD2C153	 LFL182G50TC1B905
D LFL182G50TC3C171	 LFL182G54	 LFL182G54TC1B838	 LFL183G55TC2B908	 LFL185G78TD1B873
 LFL18628MTC2C221	 LFL18685MTF1D269	 LFL18829MTCRD627	 LFL18829MTF1D897	 LFL18942MTC1A052
 LFL211G08TF3D908	 LFL211G88TC1A020	D LFL211G89TC1A029	 LFL211G92TC1A060	 LFL211G95TF2D298
 LFL212G09TC1C150	D LFL212G45TC1A007	 LFL212G45TC1A023	 LFL212G45TN1D615TEMP	 LFL215G37TC1A210
 LFL215G42TC1A216	 LFL215G51TC1A149	 LFL21847MTC1A006	 LFL21875MTC1A209	 LFL21897MTC1A017
 LFL21900MTF3D943	 LFL21915MTC1A027	 LFL32459MTB2D238	D LFL43178MAK1-480	 LFL431G66AK2-396
 LFL431G88AK2-411	 LFL43240MAK1-664	 LFL43445MAK1A332	 LFLK1608R68K-T-680N	 LFLOQ1G69TM1D511

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited