


	<h2 style="color: red;">ISL88708IB844Z-TK</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">ISL88708IB844Z-TK</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Intersil</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ISL88708IB844Z-TK.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen









Teilenummer	ISL88708IB844Z-TK
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Schwellen	4.38V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active High/Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabe	Open Drain, Push-Pull
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

ISL88708IB844Z-TK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88708IB844Z-TK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88708IB844Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88708IB844Z-TK E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL88708IB829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 2.92V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IP829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IB829Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IB831Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC</p>
 <p><b>ISL88708IP844</b> INTERSIL ISL88708IP844 INTERSIL</p>	 <p><b>ISL88708IB844Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88708IP844Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8DIP</p>	 <p><b>ISL88708IB831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 3.09V 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL88708IB844Z-TK Intersil	ISL88708IB844Z-TK Datenblatt	ISL88708IB844Z-TK-Datenblätter	ISL88708IB844Z-TK PDF	Intersil ISL88708IB844Z-TK
ISL88708IB844Z-TK Electronic	ISL88708IB844Z-TK-Komponenten	ISL88708IB844Z-TK-Verteiler	ISL88708IB844Z-TK-Bild	ISL88708IB844Z-TK-Teil
ISL88708IB844Z-TK Preis	ISL88708IB844Z-TK Hersteller	ISL88708IB844Z-TK Bild	ISL88708IB844Z-TK Aktie	ISL88708IB844Z-TK Inventar
ISL88708IB844Z-TK Neu	ISL88708IB844Z-TK Original	ISL88708IB844Z-TK garantiert	ISL88708IB844Z-TK RFQ	ISL88708IB844Z-TK Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited