






 <p>Powering Business Worldwide</p>	<p>DRQ73-102-R</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DRQ73-102-R</p> <p>Hersteller / Marke: Bussmann (Eaton)</p> <p>Teil der Beschreibung: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD</p> <p>Datenblätter:  DRQ73-102-R.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3995 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DRQ73-102-R
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Arrays, Signal
Teilstatus	3995 pcs Stock
Serie	DRQ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
Höhe	0.140" (3.55mm)
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Anzahl der Spulen	2
Test Induktivität - Verbunden in Serie	3.98mH
Induktivität - in Parallel	995µH
Aktuelle Bewertung - Parallel	260mA
Aktuelle Bewertung - Serie	128mA
Aktuelle Sättigung - Parallel	250mA
Aktuelle Sättigung - Serie	130mA
DC-Widerstand (DCR) - Parallel	4.34 Ohm
DC-Widerstand (DCR) - Serie	17.36 Ohm
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DRQ73-102-R ist neu im Original, Suche DRQ73-102-R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DRQ73-102-R Bussmann (Eaton) mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DRQ73-102-R: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DRQ127-8R2-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 8.861UH SMD</p>	 <p>DRQ73-101-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 101.4UH SMD</p>	 <p>DRQ127-R47-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 419NH SMD</p>	 <p>DRQ73-1R5-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 1.482UH SMD</p>
 <p>DRQ127-821-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 818.1UH SMD</p>	 <p>DRQ73-1R0-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 992NH SMD</p>	 <p>DRQ73-100-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 10.3UH SMD</p>	 <p>DRQ73-150-R Bussmann (Eaton) INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD</p>

heiße Teile

Mehr

AD5160BRJZ10-RL7	ADA4077-1BRZ	ADM483EARZ+T	AIC3000D	AXE520124
AZ1117EH-1.5TRG1	BA7078AF	C2012X5R1H155K125AB	C2012Y5V0J226Z	CGA8N3X7R2E474K230KE
DRQ125-220-R	DRQ125-2R2-R	DRQ127-2R2-R	DRQ73-150-R	DRQ74-150-R
DRQ74-3R3-R	DRQ74-470-R	FFPF20UP20DNTU	FQP20N06	GCM1885C1H222JA16D
GRM32MR71H104KA01L	IP-2T0-EV	IP-J30-CX	IRFH7185TRPBF	LM261-CX
LP3997MM-3.3	LT1252CS8#TRPBF	LT8311EFE#PBF	M29W040B-120K6	MG50M1BS1
QMK212BJ332KD-T	RT9715CGBR	SIR836DP-T1-GE3	SKD62/06	SKKH250-12E
SKT513F14DT	SKY85008-11	SN74LS395AN	SP3220EBEY-L/TR	SPP04N60C2
TAJA155M035R	TDA21320	TLV320AIC321IYZFR	TPS61189ARTJR	TPS65123RGT
TSS16J41S	TSUMO58QWHJ-LF-1	UMK105CG6R8BW-F	VO48F096T025	ZM4744A-GS18

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited