

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P0640ECLRP2</h2>	
		Hersteller-Teilenummer: P0640ECLRP2 Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 58V 400A TO-92 Datenblätter:  P0640ECLRP2.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	P0640ECLRP2
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR BI 58V 400A TO-92
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	SIDACTor®
Befestigungsart	Through Hole
Kapazität	155pF
Verpackung / Gehäuse	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) (Formed Leads)
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	100A
Spannung - Kipp	77V
Spannung - Aus-Zustand	58V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	400A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Anzahl der Elemente	1
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































P0640ECLRP2 ist neu im Original, Suche P0640ECLRP2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P0640ECLRP2 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage P0640ECLRP2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>P0640EC Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 58V 400A SURG SUP TO-92</p>	 <p>P0640ECLRP1 Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>	 <p>P0640ECL Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>	 <p>P0640ECMCLAP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>
 <p>P0640ECAP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>	 <p>P0640ECMCAP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p>P0640ECLAP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>	 <p>P0640ECMCL Hamlin / Littelfuse SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>

heiße Teile

Mehr

 P0602AAL	 P0602ABL	 P0602ACL	 P0603BDB	 P0603BDD
 P0603BDD-A	 P0603BDF	 P0603BDG	 P0603BDK	 P0603BDL
 P0603BI-G	 P0603BISB	 P0603BKD	 P0603BKE	 P0603BVG
 P0610BTF	 P062ABDD	 P0640EAL	 P0640EBL	 P0640ECL
 P0640EDL	 P0640Q12ALRP	 P0640Q12BLRP	 P0640Q22CLRP	 P0640SA-L
 P0640SAL	 P0640SALRP	 P0640SALRR	 P0640SARP	 P0640SB-L
 P0640SB/SC/SD	 P0640SBL	 P0640SBLRP	 P0640SBMCL	 P0640SBR
 P0640SC-L	 P0640SCL	 P0640SCLRP	 P0640SCMCL	 P0640SCMCLRP
 P0640SCRIP	 P0640SDL	 P0640SDMCL	 P0641CA2LRP	 P0641SA-L
 P0641SALRP	 P0641SAP	 P0641SARP	 P0641SCLRP	 P0641SCRIP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited