



| | | |
|--|--------------------------------|--|
|  <p>Expertise Applied Answers Delivered</p> | <h2>V681HF34</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | V681HF34 |
|  | Hersteller / Marke: | Hamlin / Littelfuse |
| | Teil der Beschreibung: | VARISTOR 1067.5V 40KA SQ 34MM |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  V681HF34.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |









Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Teilenummer | V681HF34 |
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | VARISTOR 1067.5V 40KA SQ 34MM |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Varistoren, MOVs |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Varistorspannung (Typ) | 1067.5V (1.0675kV) |
| Varistor Spannung (min) | 962V |
| Varistorspannung (max.) | 1173V (1.173kV) |
| Serie | HF34 |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Square 34mm, Tabs |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C (TA) |
| Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Bolt Mount |
| Maximale DC Volts | 875VDC |
| Maximale AC Volts | 680VAC |
| Energie | 925J |
| Strom - Überspannungsschutz | 40kA |
| Kapazität @ Frequenz | 1900pF @ 1MHz |

V681HF34 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, V681HF34-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, V681HF34 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ V681HF34 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>V681HB34 Littelfuse Inc. VARISTOR 1067.5V 40KA SQ 34MM</p> |  <p>V681HA32 Littelfuse Inc. VARISTOR 1067.5V 25KA DISC 32MM</p> |  <p>V680ZU05PX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 680V 400A DISC 5MM</p> |  <p>V68CH8T Littelfuse Inc. VARISTOR 68V 100A 2SMD</p> |
|  <p>V681HA40 Littelfuse Inc. VARISTOR 1067.5V 40KA DISC 40MM</p> |  <p>V68CH8 Littelfuse Inc. VARISTOR 68V 100A 2SMD</p> |  <p>V681HG34 Littelfuse Inc. VARISTOR 1067.5V 40KA SQ 34MM</p> |  <p>V68CH8X3313 Littelfuse Inc. VARISTOR 2-SMD</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| V681HF34 Hamlin / Littelfuse | V681HF34 Datenblatt | V681HF34-Datenblätter | V681HF34 PDF | Hamlin / Littelfuse V681HF34 |
| V681HF34 Electronic | V681HF34-Komponenten | V681HF34-Verteiler | V681HF34-Bild | V681HF34-Teil |
| V681HF34 Preis | V681HF34 Hersteller | V681HF34 Bild | V681HF34 Aktie | V681HF34 Inventar |
| V681HF34 Neu | V681HF34 Original | V681HF34 garantiert | V681HF34 RFQ | V681HF34 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited