










	<p><b>MPC8536ECVJAULA</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MPC8536ECVJAULA</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> NXP Semiconductors / Freescale</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA</p> <p><b>Datenblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 1.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> <li> 2.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> <li> 3.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> <li> 4.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> <li> 5.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> <li> 6.MPC8536ECVJAULA.pdf</li> </ul> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 652 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MPC8536ECVJAULA
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	652 pcs Stock
Serie	MPC85xx
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TA)
Verpackung / Gehäuse	783-BBGA, FCBGA
Supplier Device-Gehäuse	783-FCPBGA (29x29)
Core-Prozessor	PowerPC e500
Geschwindigkeit	1.333GHz
Ethernet	10/100/1000 Mbps (2)
USB	USB 2.0 (3)
Spannung - E / A	1.8V, 2.5V, 3.3V
Anzahl der Kerne / Busbreite	1 Core, 32-Bit
Co-Prozessoren / DSP	Security; SEC
RAM-Controller	DDR2, DDR3
Grafikbeschleunigung	No
Display- und Interface-Controller	-
SATA	SATA 3Gbps (2)
Sicherheitsfunktionen	Cryptography
Zusätzliche Schnittstellen	DUART, I <sup>2</sup> C, MMC/SD, PCI, SPI
Verpackung	Tray

MPC8536ECVJAULA ist neu im Original, Suche MPC8536ECVJAULA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MPC8536ECVJAULA NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MPC8536ECVJAULA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MPC8536ECVTANGA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 800MHZ 783FCBGA</p>	 <p><b>MPC8536EBVTAULA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA</p>	 <p><b>MPC8536ECVJAVLA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 783FCBGA</p>	 <p><b>MPC8536ECVTATHA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.25GHZ 783FCBGA</p>
 <p><b>MPC8536ECVTAQGA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA</p>	 <p><b>MPC8536ECVTAULA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA</p>	 <p><b>MPC8536ECVJAKGA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 600MHZ 783FCBGA</p>	 <p><b>MPC8536ECVJAQGA</b> NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA</p>

heiße Teile

Mehr

- ➊ MPC82L52AT
- ➋ MPC82L54AT
- ➌ MPC82L54AT2
- D MPC8306SCVMABDCA
- ➍ MPC8308CZQAFDA
- ➎ MPC8314CVRAGDA
- ➏ MPC8321CVRAFDC
- D MPC8321VRAFDC
- ➐ MPC8343EVFRAGDB
- ➑ MPC8347CVRAGDB
- ➒ MPC8358ZQAGDGA
- ➓ MPC8358ZQAGDDA
- ➔ MPC8360CZUJJDGA
- ➕ MPC8360VVAJJDGA
- D MPC8377VRAJF
- ➖ MPC8379VRAJFA
- ➗ MPC850DECZQ50BU
- ➘ MPC850DEZQ50BU
- ➙ MPC850DSLVR50BU
- ➚ MPC850SRCVR66BU
- ➛ MPC852TCVR100A
- ➜ MPC852TCVR66A
- ➝ MPC852TVR50A
- ➞ MPC8536EAVTAQG
- ➟ MPC8541EPXAPF
- ➠ MPC8544CVTANG
- D MPC8548EHXAUJ
- ➡ MPC8548EPXAUJB
- MPC8548VJAUJD
- ➣ MPC8552EPXAUJD
- MPC8557DSLZQ50B
- ➥ MPC857DSLZQ66B
- ➦ MPC859DSLVR66A
- ➧ MPC860PVR80D4
- ➨ MPC860PZQ80D4
- ➩ MPC860TVR50D4
- ➪ MPC870CVR66
- ➫ MPC870CZT66
- ➬ MPC875VR133
- ➭ MPC889E52AP
- ➮ MPC904DR2
- D MPC905DR2
- ➯ MPC905DR2
- ➰ MPC905EFR2
- ➱ MPC9109FA
- ➲ MPC9230EI
- ➳ MPC9239EI
- ➴ MPC92429ACR2

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited