

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">LMK00804BPW</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LMK00804BPW
Hersteller / Marke:	N/A	
Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 16TSSOP	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2615 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	LMK00804BPW
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 16TSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2615 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 3.465 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	16-TSSOP
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:4
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Ausgabe	HCSSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTTL, SSTL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	LVCMOS, LVTTTL
Frequenz - Max	350MHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/No

LMK00804BPW Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK00804BPW-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK00804BPW mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ LMK00804BPW E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00725PW N/A IC CLK BUF 2:5 650MHZ 20TSSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000EVAL/NOPB N/A BOARD EVALUATION FOR LMK01000</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000ISQ NS LMK01000ISQ NS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00804BEVM N/A EVAL MODULE FOR LMK00804</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00338RTAT N/A DIFFERENTIAL CLOCK BUFFER/LEVEL</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK01000ISQ/NOPB N/A IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00725EVM N/A EVAL KIT FOR LMK00725</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00804BPWR N/A LOW SKEW MULTIPLEXED FANOUT BUFF</p>

LMK00804BPW Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

LMK00804BPW	LMK00804BPW Datenblatt	LMK00804BPW-Datenblätter	LMK00804BPW PDF	LMK00804BPW
LMK00804BPW Electronic	LMK00804BPW-Komponenten	LMK00804BPW-Verteiler	LMK00804BPW-Bild	LMK00804BPW-Teil
LMK00804BPW Preis	LMK00804BPW Hersteller	LMK00804BPW Bild	LMK00804BPW Aktie	LMK00804BPW Inventar
LMK00804BPW Neu	LMK00804BPW Original	LMK00804BPW garantiert	LMK00804BPW RFQ	LMK00804BPW Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited