
 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	<h2 style="color: #E67E22;">V680LA80APX2855</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: V680LA80APX2855</p> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <p>Teil der Beschreibung: VARISTOR 1100V 4.5KA DISC 14MM</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen









Teilenummer	V680LA80APX2855
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	VARISTOR 1100V 4.5KA DISC 14MM
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Varistoren, MOVs
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Varistorspannung (Typ)	1100V (1.1kV)
Varistor Spannung (min)	990V
Varistorspannung (max.)	1210V (1.21kV)
Serie	LA
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Disc 14mm
Betriebstemperatur	-55°C ~ 85°C (TA)
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Through Hole
Maximale DC Volts	875VDC
Maximale AC Volts	680VAC
Energie	145J
Strom - Überspannungsschutz	4.5kA
Kapazität @ Frequenz	190pF @ 1MHz

V680LA80APX2855 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, V680LA80APX2855-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, V680LA80APX2855 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ V680LA80APX2855 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	
<p>V680LC100CP Littelfuse Inc. VARISTOR 1060V 10KA DISC 20MM</p>	<p>V680LC100BPX10 Littelfuse Inc. VARISTOR 1060V 6.5KA DISC 20MM</p>	<p>V680LA80AP Littelfuse Inc. VARISTOR 1100V 4.5KA DISC 14MM</p>	<p>V680LA10P Littelfuse Inc. VARISTOR 1100V 2.5KA DISC 10MM</p>
 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>	 <small>Expertise Applied Answers Delivered</small>
<p>V680LA80APX1347 Littelfuse Inc. VARISTOR 1100V 4.5KA DISC 14MM</p>	<p>V680LC100BPX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 1060V 6.5KA DISC 20MM</p>	<p>V680LC100BP Littelfuse Inc. VARISTOR 1060V 6.5KA DISC 20MM</p>	<p>V680LA80CP Littelfuse Inc. VARISTOR 1100V 6.5KA DISC 14MM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

V680LA80APX2855 Hamlin / Littelfuse	V680LA80APX2855 Datenblatt	V680LA80APX2855-Datenblätter	V680LA80APX2855 PDF	Hamlin / Littelfuse V680LA80APX2855
V680LA80APX2855 Electronic	V680LA80APX2855-Komponenten	V680LA80APX2855-Verteiler	V680LA80APX2855-Bild	V680LA80APX2855-Teil
V680LA80APX2855 Preis	V680LA80APX2855 Hersteller	V680LA80APX2855 Bild	V680LA80APX2855 Aktie	V680LA80APX2855 Inventar
V680LA80APX2855 Neu	V680LA80APX2855 Original	V680LA80APX2855 garantiert	V680LA80APX2855 RFQ	V680LA80APX2855 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited