
 <p>A Renesas Company</p>	<p><b>ISL88706IB829Z-TK</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL88706IB829Z-TK</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88706IB829Z-TK.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1400 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	ISL88706IB829Z-TK
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	1400 pcs Stock
Spannung - Schwellen	2.92V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

ISL88706IB829Z-TK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88706IB829Z-TK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88706IB829Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88706IB829Z-TK E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL88706IB831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 3.09V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88705IP846Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.64V 8-DIP</p>	 <p><b>ISL88706IB826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 2.63V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88706IB844Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC</p>
 <p><b>ISL88706IB844Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88706IB826Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88706IB829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR 2.92V 8-SOIC</p>	 <p><b>ISL88706IP826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL88706IB829Z-TK Intersil	ISL88706IB829Z-TK Datenblatt	ISL88706IB829Z-TK-Datenblätter	ISL88706IB829Z-TK PDF	Intersil ISL88706IB829Z-TK
ISL88706IB829Z-TK Electronic	ISL88706IB829Z-TK-Komponenten	ISL88706IB829Z-TK-Verteiler	ISL88706IB829Z-TK-Bild	ISL88706IB829Z-TK-Teil
ISL88706IB829Z-TK Preis	ISL88706IB829Z-TK Hersteller	ISL88706IB829Z-TK Bild	ISL88706IB829Z-TK Aktie	ISL88706IB829Z-TK Inventar
ISL88706IB829Z-TK Neu	ISL88706IB829Z-TK Original	ISL88706IB829Z-TK garantiert	ISL88706IB829Z-TK RFQ	ISL88706IB829Z-TK Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited