









	HCPL-076H-000E	
	Hersteller-Teilenummer:	HCPL-076H-000E
Hersteller / Marke:	AVAGO	
Teil der Beschreibung:	HCPL-076H-000E AVAGO	
RoHs Status:		
Lagerzustand:	New original, 541 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HCPL-076H-000E
Hersteller	AVAGO
Beschreibung	HCPL-076H-000E AVAGO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	541 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

HCPL-076H-000E ist neu im Original, Suche HCPL-076H-000E Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HCPL-076H-000E mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HCPL-076H-000E: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HCPL-0741 AGILENT AGILENT SOP8</p>	 <p>HCPL-0810-000E Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOCOUPLER LINE DRIVER 8SOIC</p>	 <p>HCPL-0810-500E Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOCOUPLER LINE DRIVER 8SOIC</p>	 <p>HCPL-073L-500E Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOISO 3.75KV 2CH DARLNG 8-SO</p>
 <p>HCPL-0870#500 AGILENT HCPL-0870#500 AGILENT</p>	 <p>HCPL-0810-500 Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOCOUPLER LINE DRIVER 8SOIC</p>	 <p>HCPL-0810 Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOCOUPLER LINE DRIVER 8SOIC</p>	 <p>HCPL-073L-060E Avago Technologies (Broadcom Limited) OPTOISO 3.75KV 2CH DARLNG 8-SO</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ⚙ HCPL-0701 | ↔ HCPL-0701#500 | ⇒ HCPL-0701-000E | D HCPL-0701-300E | ⇒ HCPL-0701-500 |
| ⊣ HCPL-0701-500E | ⚙ HCPL-0701-560E | D HCPL-0708 | ⇒ HCPL-0708#500 | ⇒ HCPL-0708-500E |
| ⚙ HCPL-0708R2 | ⊣ HCPL-070A-000E | ⚙ HCPL-070A-060E | ↔ HCPL-0710-500E | ⇒ HCPL-0710-560E |
| D HCPL-0711 | ⚙ HCPL-0720 | ⊣ HCPL-0720-500E | ⚙ HCPL-0721#500 | ⇒ HCPL-0721-500E |
| ⇒ HCPL-0721-50GNE | ↔ HCPL-0731 | ⚙ HCPL-0738 | ⊣ HCPL-0738-000E | ⇒ HCPL-0738-500E |
| ↔ HCPL-0870#500 | ⇒ HCPL-0930-000E | D HCPL-181-000E | ⚙ HCPL-181-00AE | ⊣ HCPL-181-00BE |
| ⚙ HCPL-181-00CE | D HCPL-181-00DE | ⇒ HCPL-181-060E | ↔ HCPL-181-06AE | ⇒ HCPL-181-06BE |
| ⊣ HCPL-181-06CE | ⚙ HCPL-181-06DE | ↔ HCPL-2200 | ⇒ HCPL-2200-000E | ⇒ HCPL-2200-500E |
| ⚙ HCPL-2201 | ⊣ HCPL-2202 | ⚙ HCPL-2211 | D HCPL-2211-500E | ⇒ HCPL-2212 |
| ↔ HCPL-2231 | ⚙ HCPL-2231-300E | ⊣ HCPL-2231-500E | ⚙ HCPL-2232 | ⇒ HCPL-2232-300E |