









 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P3100SDRP</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	P3100SDRP
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller / Marke:	Hamlin / Littelfuse
	Teil der Beschreibung:	SIDAC HI SURG 275V 1000A DO214
	Datenblätter:	1.P3100SDRP.pdf 2.P3100SDRP.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, 7500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	P3100SDRP
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDAC HI SURG 275V 1000A DO214
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	7500 pcs Stock
Serie	SIDACtor®
Befestigungsart	Surface Mount
Kapazität	70pF
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	200A
Spannung - Kipp	350V
Spannung - Aus-Zustand	275V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	1000A (1kA)
Strom - Haltestrom (Ih)	50mA
Anzahl der Elemente	1
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

P3100SDRP ist neu im Original, Suche P3100SDRP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P3100SDRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage P3100SDRP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>P3100THLRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 275V 35A DO41</p>	 <p>P3100SCMRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 275V 400A SURGE D0-214</p>	 <p>P3100ZB Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CH 275V 250A SIP</p>	 <p>P3100ZA Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CH 275V 150A SIP</p>
 <p>P3100SD Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 275V 1000A DO-214AA</p>	 <p>P3100SX TECCOR P3100SX TECCOR</p>	 <p>P3100TA Original DO214AC(SMA)</p>	 <p>P3100SDL LITTELF P3100SDL LITTELF</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| ⚙️ 06035A620JAT2A | ➔ ACB2012H-060-T | ➔ ADR1500BKSZ-REEL7 | D AR2313A-001 | ➔ C0402X7R1A331K020BC |
| ⊣ C2012X5R1H155M125AB | ⚙️ CC1210X7R6J562P | D CGJ5F2C0G2A562J085AA | ➔ CT1206K30G | ➔ DDTTC114GE-7-F |
| ⚙️ DM74ALS244AMS | ⊣ DS1339U-33+T&R | ⚙️ DSC9A01R0L | ➔ ED411613 | ➔ GJM1555C1H7R4BB01D |
| D GRM32RR71E225KA01K | ⚙️ LF442ACN | ⊣ MAX9724BETC+T | ⚙️ P100RH02CJ0 | ➔ P3100EA70 |
| ➔ P3100EAL | ➔ P3100EBL | ⚙️ P3100EBLRP2 | ⊣ P3100ECL | ➔ P3100ECRP1 |
| ➔ P3100EDL | ➔ P3100Q12ALRP | D P3100Q12BLRP | ⚙️ P3100SA-L | ⊣ P3100SAL |
| ⚙️ P3100SALRP | D P3100SARP | ➔ P3100SB-L | ➔ P3100SBL | ➔ P3100SBLRP |
| ⊣ P3100SBRP | ⚙️ P3100SC-L | ➔ P3100SCL | ➔ P3100SCLRP | ➔ P3100SCMCLRP |
| ⚙️ P3100SCRIP | ⊣ P3100SDL | ⚙️ P3104UCMCRP | D P318448A-011 | ➔ RLZTE-1113B |
| ➔ RSS065N03-TB1 | ⚙️ SI4226DY-T1-GE3 | ⊣ TFZGTR4.7B | ⚙️ TK11148CSCL-G | ➔ W8405ZD100 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited