








| | |
|--|--|
|  <p>Expertise Applied Answers Delivered</p> | <h2 style="color: #E67E22;">P0640ECRP1</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: P0640ECRP1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p> <hr/> <p>Datenblätter:  P0640ECRP1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p> | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer | P0640ECRP1 |
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | SIDACTOR BI 58V 400A TO-92 |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - EIN-Zustand | 4V |
| Spannung - Aus-Zustand | 58V |
| Spannung - Kipp | 77V |
| Serie | SIDACTor® |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) |
| Anzahl der Elemente | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs) | 400A |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | 100A |
| Strom - Haltestrom (Ih) | 150mA |
| Kapazität | 155pF |

P0640ECRP1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640ECRP1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640ECRP1 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640ECRP1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>P0640ECMRP1 Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p> |  <p>P0640Q12ALRP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 77V 150A QFN SMD</p> |  <p>P0640ECMCRP2 Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p> |  <p>P0640ECMCLAP Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p> |
|  <p>P0640EDL LITTELFUS P0640EDL LITTELFUS</p> |  <p>P0640ECMCLRP2 Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p> |  <p>P0640FNLYP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 3KA TO262M</p> |  <p>P0640FNLTP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 58V 3KA TO262M</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| P0640ECRP1 Hamlin / Littelfuse | P0640ECRP1 Datenblatt | P0640ECRP1-Datenblätter | P0640ECRP1 PDF | Hamlin / Littelfuse P0640ECRP1 |
| P0640ECRP1 Electronic | P0640ECRP1-Komponenten | P0640ECRP1-Verteiler | P0640ECRP1-Bild | P0640ECRP1-Teil |
| P0640ECRP1 Preis | P0640ECRP1 Hersteller | P0640ECRP1 Bild | P0640ECRP1 Aktie | P0640ECRP1 Inventar |
| P0640ECRP1 Neu | P0640ECRP1 Original | P0640ECRP1 garantiert | P0640ECRP1 RFQ | P0640ECRP1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited