

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>CDCLVP111RHBT</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	CDCLVP111RHBT
	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2754 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP111RHBT
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2754 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-VQFN (5x5)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	32-VFQFN Exposed Pad
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, LVDS, LVPECL, SSTL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP111RHBT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP111RHBT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP111RHBT mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ CDCLVP111RHBT E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP110VFR</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111RHBR</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111MVFREP</b> N/A IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204RGTR</b> N/A IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111VFR</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP1204EVM</b> N/A EVAL MODULE FOR CDCLVP1204</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP110VFR QFP32</b> TI CDCLVP110VFR QFP32 TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>CDCLVP111VF</b> N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>

### CDCLVP111RHBT Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	CDCLVP111RHBT Datenblatt	CDCLVP111RHBT-Datenblätter	CDCLVP111RHBT PDF	CDCLVP111RHBT
CDCLVP111RHBT Electronic	CDCLVP111RHBT-Komponenten	CDCLVP111RHBT-Verteiler	CDCLVP111RHBT-Bild	CDCLVP111RHBT-Teil
CDCLVP111RHBT Preis	CDCLVP111RHBT Hersteller	CDCLVP111RHBT Bild	CDCLVP111RHBT Aktie	CDCLVP111RHBT Inventar
CDCLVP111RHBT Neu	CDCLVP111RHBT Original	CDCLVP111RHBT garantiert	CDCLVP111RHBT RFQ	CDCLVP111RHBT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited