



| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | <h2>MAX801MCPA+</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | MAX801MCPA+ |
|  | Hersteller / Marke: | Maxim Integrated |
| | Teil der Beschreibung: | IC SUPERVISOR MPU 8-DIP |
| Image may be representation. See specs for product details. | Datenblätter: | 1.MAX801MCPA+.pdf 2.MAX801MCPA+.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |









Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Teilenummer | MAX801MCPA+ |
| Hersteller | Maxim Integrated |
| Beschreibung | IC SUPERVISOR MPU 8-DIP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Schwellen | 4.425V |
| Art | Battery Backup Circuit |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 140 ms Minimum |
| zurückstellen | Active High/Active Low |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Ausgabe | - |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |

MAX801MCPA+ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MAX801MCPA+-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MAX801MCPA+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ MAX801MCPA+ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>MAX800MEUE+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 16-TSSOP</p> |  <p>MAX800MESE MAXIM MAXIM SOP16</p> |  <p>MAX801MCSA+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC</p> |  <p>MAX801NCPA+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 8-DIP</p> |
|  <p>MAX801MEPA+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR</p> |  <p>MAX801MCSA+T Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC</p> |  <p>MAX801MESA+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR</p> |  <p>MAX800MESE+ Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 16SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| MAX801MCPA+ Maxim Integrated | MAX801MCPA+ Datenblatt | MAX801MCPA+-Datenblätter | MAX801MCPA+ PDF | Maxim Integrated MAX801MCPA+ |
| MAX801MCPA+ Electronic | MAX801MCPA+-Komponenten | MAX801MCPA+-Verteiler | MAX801MCPA+-Bild | MAX801MCPA+-Teil |
| MAX801MCPA+ Preis | MAX801MCPA+ Hersteller | MAX801MCPA+ Bild | MAX801MCPA+ Aktie | MAX801MCPA+ Inventar |
| MAX801MCPA+ Neu | MAX801MCPA+ Original | MAX801MCPA+ garantiert | MAX801MCPA+ RFQ | MAX801MCPA+ Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited