






	<h2 style="color: red;">P0640EALRP2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: P0640EALRP2</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p> <hr/> <p>Datenblätter:  P0640EALRP2.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	P0640EALRP2
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR BI 58V 150A TO-92
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - EIN-Zustand	4V
Spannung - Aus-Zustand	58V
Spannung - Kipp	77V
Serie	SIDACTor®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) (Formed Leads)
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	150A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	45A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Kapazität	60pF

P0640EALRP2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640EALRP2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640EALRP2 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640EALRP2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>P0640EAL Littelfuse Inc. SIDACTOR 58V SURGE SUP TO-92</p>	 <p>P0640EBLAP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>	 <p>P0635 Terasic Technologies TRES-S2 MOTHERBOARD TYPE A TMA</p>	 <p>P0640EBL Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 250A TO-92</p>
 <p>P0640EARP1 Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>	 <p>P0640EALRP1 Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>	 <p>P0640EALAP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>	 <p>P0640EARP2 Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A TO-92</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

P0640EALRP2 Hamlin / Littelfuse	P0640EALRP2 Datenblatt	P0640EALRP2-Datenblätter	P0640EALRP2 PDF	Hamlin / Littelfuse P0640EALRP2
P0640EALRP2 Electronic	P0640EALRP2-Komponenten	P0640EALRP2-Verteiler	P0640EALRP2-Bild	P0640EALRP2-Teil
P0640EALRP2 Preis	P0640EALRP2 Hersteller	P0640EALRP2 Bild	P0640EALRP2 Aktie	P0640EALRP2 Inventar
P0640EALRP2 Neu	P0640EALRP2 Original	P0640EALRP2 garantiert	P0640EALRP2 RFQ	P0640EALRP2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited