
 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: #E67E22;">P0640ECMCL</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">P0640ECMCL</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">P0640ECMCL.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P0640ECMCL</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - EIN-Zustand	4V
Spannung - Aus-Zustand	58V
Spannung - Kipp	77V
Serie	SIDACTor®
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	400A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	100A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Kapazität	85pF

P0640ECMCL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640ECMCL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640ECMCL Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640ECMCL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P0640ECMCRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECMC</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECMCLRP2</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECMCLRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>
 <p><b>P0640ECLRP1</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECMCAP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECMCLAP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR MC BI 58V 400A TO-92</p>	 <p><b>P0640ECLAP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P0640ECMCL Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P0640ECMCL Datenblatt</a>	<a href="#">P0640ECMCL-Datenblätter</a>	<a href="#">P0640ECMCL PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P0640ECMCL</a>
<a href="#">P0640ECMCL Electronic</a>	<a href="#">P0640ECMCL-Komponenten</a>	<a href="#">P0640ECMCL-Verteiler</a>	<a href="#">P0640ECMCL-Bild</a>	<a href="#">P0640ECMCL-Teil</a>
<a href="#">P0640ECMCL Preis</a>	<a href="#">P0640ECMCL Hersteller</a>	<a href="#">P0640ECMCL Bild</a>	<a href="#">P0640ECMCL Aktie</a>	<a href="#">P0640ECMCL Inventar</a>
<a href="#">P0640ECMCL Neu</a>	<a href="#">P0640ECMCL Original</a>	<a href="#">P0640ECMCL garantiert</a>	<a href="#">P0640ECMCL RFQ</a>	<a href="#">P0640ECMCL Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited