







	<b>BU12TD2WNVX</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BU12TD2WNVX
<b>Hersteller / Marke:</b>	ROHM	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	BU12TD2WNVX ROHM	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 150458 pcs Stock Available.	
<b>Lieferr von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	BU12TD2WNVX
Hersteller	ROHM
Beschreibung	BU12TD2WNVX ROHM
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	150458 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

BU12TD2WNVX ist neu im Original, Suche BU12TD2WNVX Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU12TD2WNVX mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BU12TD2WNVX: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BU12JA2MNVX-CTL</b> LAPIS Semiconductor IC REG LDO 1.2V 0.2A 4SSON</p>	 <p><b>BU12TD3WG</b> ROHM BU12TD3WG ROHM</p>	 <p><b>BU12SD2MG-MTR</b> LAPIS Semiconductor IC REG LDO 1.2V 0.2A 5SSOP</p>	 <p><b>BU12402-01</b> MIT MIT TQFP64</p>
 <p><b>BU12306-04</b> ROHM ROHM QFP-80</p>	 <p><b>BU12TD3WG-TR</b> LAPIS Semiconductor IC REG LDO 1.2V 0.2A 5SSOP</p>	 <p><b>BU12MA01</b> Taiyo Yuden BALUN TRANSFORMER PIN</p>	 <p><b>BU12TD2WNVX-TL</b> LAPIS Semiconductor IC REG LDO 1.2V 0.2A 4SSON</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ⚙ BU1006-E3/45   | ➔ BU1006-E3/45   | ➔ BU1006S-E3/45  | D BU1006S-E3/45  | ➔ BU1008A-E3/45  |
| ⚙ BU1008A-E3/45  | ⚙ BU1008ADF      | D BU10TD2WNVX-TL | ➔ BU10TD3WG-TR   | ➔ BU10UA3WNVX-TL |
| ⚙ BU11TD2WNVX    | ⚙ BU11TD2WNVX-TL | ⚙ BU11TD3WG-GTR  | ➔ BU12101K       | ➔ BU12SD2MG-MTR  |
| D BU12TD2WNVX-TL | ⚙ BU12TD3WG      | ⚙ BU12TD3WG-TR   | ⚙ BU12TH5WNVX    | ➔ BU12UA3WNVX-TL |
| ➔ BU13TD3WG-GTR  | ➔ BU1427KV       | ⚙ BU1506DX       | ⚙ BU1508DF       | ➔ BU1508DX       |
| ➔ BU1511KV2      | ➔ BU1523KV-E2    | D BU1560GLU-E2   | ⚙ BU1561GV-E2    | ⚙ BU1563GV-E2    |
| ⚙ BU1564GS-E2    | D BU1566GVW-E2   | ➔ BU1574KU-E2    | ➔ BU15TA2WHFV-TR | ➔ BU15TD2WNVX-TL |
| ⚙ BU15TD2WNVX-TL | ⚙ BU15TD3WG-TR   | ➔ BU15TD4WNVX-TL | ➔ BU15TL1WGUZ-E2 | ➔ BU16002KVT-E2  |
| ⚙ BU16006KV-E2   | ⚙ BU16018KV-E2   | ⚙ BU16024KV-E2   | D BU16027KV      | ➔ BU16028KV      |
| ➔ BU16028KV-E2   | ⚙ BU16029KV-E2   | ⚙ BU16501KS2-E2  | ⚙ BU16505-OD     | ➔ BU1850MUV-E2   |