











| | |
|---|--|
|  | <p>2450FB15L0001T</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: 2450FB15L0001T</p> <p>Hersteller / Marke: Johanson Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: 2450FB15L0001T JOHANSON</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 11000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | 2450FB15L0001T |
| Hersteller | Johanson Technology |
| Beschreibung | 2450FB15L0001T JOHANSON |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 11000 pcs Stock |
| Serie | SMD |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

2450FB15L0001T ist neu im Original, Suche 2450FB15L0001T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 2450FB15L0001T Johanson Technology mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 2450FB15L0001T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>2450FB15K0008T Johanson Technology 2450FB15K0008T JOHANSON</p> |  <p>2450FB39C100E Johanson Technology FILTER BALUN CER CHIP 2.4GHZ</p> |  <p>2450FB39D0100E Johanson Technology BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2</p> |  <p>2450FB15K0008E Johanson Technology BALUN FILTER CSR BC03 BC05 BC06</p> |
|  <p>2450FB15L0001E Johanson Technology FILTER BALUN ATMEL 2.45GHZ</p> |  <p>2450FB15M0001E Johanson Technology BALUN MATCHED MTK/BC05 CHIPSET</p> |  <p>2450FB15K0005T Johanson Technology 2450FB15K0005T JOHANSON</p> |  <p>2450FB15K0005E Johanson Technology FILTER BANDPASS 2.45GHZ</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ⚙ 245047080900829+ | ➡ 2450AT18B100E | ➡ 2450AT42A100E | D 2450AT42B100E | ➡ 2450AT42D0100E |
| ⌞ 2450AT43D100E | ⚙ 2450AT43F0100E | D 2450AT43H0100E | ➡ 2450AT45A100E | ➡ 2450BL15B050E |
| ⚙ 2450BL15B100E | ⌞ 2450BL15B200E | ⚙ 2450BM14A0002T | ➡ 2450BM15A0002E | ➡ 2450BM15A0015E |
| D 2450BP07A0100T | ⚙ 2450BP15P0100E | ⌞ 2450BP18C100CE | ⚙ 2450BP39C100BE | ➡ 2450BP39C100CE |
| ➡ 2450BP39D100CE | ➡ 2450FB14K0001E | ⚙ 2450FB15K0002 | ⌞ 2450FB15K0005E | ➡ 2450FB15K0005T |
| ➡ 2450FB15L0001E | ➡ 2450FB15M0001E | D 2450FB39B100E | ⚙ 2450FB39C100E | ⌞ 2450FB39K001E |
| ⚙ 2450LP14A100E | D 2450LP14A100T | ➡ 2450LP14B100E | ➡ 2450LP14B100T | ➡ 2450LP15A050E |
| ⌞ 2450RCH8 | ⚙ 2455R 100 77 | ➡ 2455R-9298-702 L85C | ➡ 245602034000829H+ | ➡ 245602040001829/ |
| ⚙ 245602050000829H+ | ⌞ 245602060000829+ | ⚙ 245804010000829+ | D 245805024000829+ | ➡ 245805030000829S+ |
| ➡ 245846020000829+ | ⚙ 245861010004829+ | ⌞ AP1084K25LA | ⚙ TD62381FG | ➡ TMP86CM47AUG-6BE6 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited