













| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">D6DA2G132K2D9-Z</h2> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <p>Hersteller-Teilenummer: D6DA2G132K2D9-Z</p> <p>Hersteller / Marke: Taiyo Yuden</p> <p>Teil der Beschreibung: SAW, DUPLEXER, W-CDMA / CDMA / L</p> <p>Datenblätter:  1.D6DA2G132K2D9-Z.pdf  2.D6DA2G132K2D9-Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 796 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Teilenummer | D6DA2G132K2D9-Z |
| Hersteller | Taiyo Yuden |
| Beschreibung | SAW, DUPLEXER, W-CDMA / CDMA / L |
| Kategorie | Filter > SAW-Filter |
| Teilstatus | 796 pcs Stock |
| Serie | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Return Loss (Low / High-Band) | - |

D6DA2G132K2D9-Z ist neu im Original, Suche D6DA2G132K2D9-Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie D6DA2G132K2D9-Z Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen. Anfrage D6DA2G132K2D9-Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>D6DA2G140K2A4-Z Taiyo Yuden RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD</p> |  <p>D6DA2G132K2D9-ZA TAIYO D6DA2G132K2D9-ZA TAIYO</p> |  <p>D6DA1G960K2B2-Z Taiyo Yuden RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD</p> |  <p>D6DA1G960K2B1 TAIYO D6DA1G960K2B1 TAIYO</p> |
|  <p>D6DA1G842K2C4-Z Taiyo Yuden SAW DUPLEXER, LTE, BAND 3, 1814</p> |  <p>D6D1003S Electroswitch SWITCH ROTARY 2-3POS 500MA 115V</p> |  <p>D6DA1G960K2B1-Z Taiyo Yuden RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD</p> |  <p>D6DA2G132K2D4-Z Taiyo Yuden RF DIPLEXER 1.73GHZ/2.12GHZ 8SMD</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| ⚙️ 06032U110GAT2A | ⚡ 5STP34N5000 | ➡️ 744042006 | D ADG608TRUZ | ➡️ AN30259A-PR+ |
| ⚡ AT28C256-15JC | ⚙️ BZX284-B5V6 | D CB2518T331K | ➡️ CY8C20446A-24LQXIT | ➡️ D6DA2G132K2D9-ZA |
| ⚙️ D6DA2G140K2A7-Z | ⚡ DG20AA60M | ⚙️ DMP6250SE-13 | ⚡ DSL01-008SC5 | ➡️ EMP8090-18VEJ3NRR |
| D GJM0335C1E3R0BB01D | ⚙️ GRM1887U2A4R8CZ01D | ⚡ HD6433248 | ⚙️ HN2D01FU | ➡️ IRKV105/16A |
| ➡️ LC78605E-E | ⚡ LE9520SDDTCT | ⚙️ LIS2L06AL | ⚡ LM3464AMHX/NOPB | ➡️ LMV771MGX |
| ⚡ LP2985IM5X-3.5 | ➡️ MAX6342RUT+T | D MIC2548-1YMM | ⚙️ MLG0603Q5N6ST000 | ⚡ P6KE150CA |
| ⚙️ PC817G71J00F | D REG103FA-2.5/500 | ➡️ RLZTE-1120B | ⚡ RN1105FV | ➡️ S-1167A33-M5T1G |
| ⚡ S-93C46BD01-I8T1G | ⚙️ SI1405BDH-T1-E3 | ⚡ SI6435DQ-T1-E3 | ➡️ SKDH146/16-L105 | ➡️ SKY77597-11 |
| ⚙️ SN74CBTD16210DGVR | ⚡ SS-15A22 | ⚙️ T931S18TML | D TLC0834CDRG4 | ➡️ TLV5625IDR |
| ⚡ TMS320VC5410APGE160 | ⚙️ VE-234-EV | ⚡ VND14NV04TR-E | ⚙️ WM8533ECSN/R | ➡️ ZVN2106G |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited