

	<h2 style="color: #E67E22;">MPU-9150</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MPU-9150</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">InvenSense</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.MPU-9150.pdf</a> <a href="#">2.MPU-9150.pdf</a> <a href="#">3.MPU-9150.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1300 pcs Stock Available.	
<b>Lieferr von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	MPU-9150
Hersteller	InvenSense
Beschreibung	IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA
Kategorie	Sensoren, Transducer > Motion Sensors-Imus
Teilstatus	1300 pcs Stock
Serie	MotionTracking™
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Ausgabety	I²C
Sensortyp	Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis

MPU-9150 ist neu im Original, Suche MPU-9150 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MPU-9150 InvenSense mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MPU-9150: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>MPU-CIM-00-00</b> Hamlin / Littelfuse INPUT MODULE MOTOR/FEEDER RELAYS	 <b>MPU-90151-01</b> TI MPU-90151-01 TI	 <b>MPU-6880</b> INVENSENS MPU-6880 INVENSENS	 <b>MPU-6700-12</b> INVENSENS MPU-6700-12 INVENSENS
 <b>MPU-9150EVB</b> InvenSense BOARD EVAL FOR MPU-9150	 <b>MPU-9250ES</b> INVENSENS INVENSENS QFN	 <b>MPU-6681</b> INVENSENS MPU-6681 INVENSENS	 <b>MPU-9250 CA-SDK</b> InvenSense KIT DEV MPU-9250 9-AXIS

### heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⚙️ 06035C333JAT4A</li> <li>⚡ AT29C020-90JC</li> <li>⚙️ CGA3E3X7R1H474M080AE</li> <li>D GCM31CC71H475KA03K</li> <li>➡️ IP-2W0-CY</li> <li>⚡ LMC6762AIMX/NOPB</li> <li>⚙️ MPU-6050C</li> <li>⚡ MPU-6500M</li> <li>⚙️ MPU-6880</li> <li>⚡ TCA1A335M8R</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ 1808GC102MATME</li> <li>⚙️ BSM50GB120DN11</li> <li>⚡ CGA8N4C0G2W473J230KA</li> <li>⚙️ GRM0337U1H9R8DD01D</li> <li>⚡ IRKT41-06</li> <li>➡️ MIC37110-1.8YM</li> <li>D MPU-6050M</li> <li>⚙️ MPU-6505</li> <li>⚡ P0751.473T</li> <li>⚙️ TCFGB0G686M8R</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡️ ACMD-6017-TR1</li> <li>D BTS5120-2E</li> <li>⚙️ CL10A225KA8NN5C</li> <li>⚡ GRM1555C1E3R8BZ01D</li> <li>⚙️ IRLZ44SPBF</li> <li>D MPU-6000</li> <li>➡️ MPU-6051M</li> <li>⚡ MPU-6515</li> <li>⚙️ PS6-24-5</li> <li>⚡ TH58DVG5H0ETA20</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D ACPL-P314</li> <li>➡️ CC0402KRX7R9BB151</li> <li>⚡ COMSO452</li> <li>⚙️ GRM1556R1H7R1CZ01D</li> <li>⚡ KA317MTU</li> <li>⚙️ MPU-6050</li> <li>⚡ MPU-6052C</li> <li>➡️ MPU-6555</li> <li>D SI9182DH-33-T1-E3</li> <li>⚙️ TLV71715PDQNR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡️ AP2138N-1.5TRE1</li> <li>➡️ CDBA320L-G</li> <li>➡️ D3V3F4U6S-7</li> <li>➡️ GRM2165C1H180JZ01J</li> <li>➡️ KP800A1400V</li> <li>⚡ MPU-6050A</li> <li>➡️ MPU-6500</li> <li>➡️ MPU-6700-12</li> <li>➡️ STA335BWS13TR</li> <li>➡️ V48A24C500BN3</li> </ul> |
|--|--|---|--|--|

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited