








 A Renesas Company	<b>ISL88716IB826Z</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> ISL88716IB826Z <b>Hersteller / Marke:</b> Intersil <b>Teil der Beschreibung:</b> IC SUPERVISOR 2.63V 8-SOIC <b>Datenblätter:</b>  ISL88716IB826Z.pdf <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 16723 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ISL88716IB826Z
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR 2.63V 8-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	16723 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
zurückstellen	Active High
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
Spannung - Schwellen	2.63V
Verpackung	Tube























ISL88716IB826Z ist neu im Original, Suche ISL88716IB826Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL88716IB826Z Intersil mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage ISL88716IB826Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>ISL88731AHRZ-T</b> Intersil IC BATTERY CHRGR SMBUS 28-TQFN	 <b>ISL88708IPBZ</b> Intersil ISL88708IPBZ INTERSIL	 <b>ISL88716IB826Z-TK</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC	 <b>ISL88708IP831Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8DIP
 <b>ISL88708IP829Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP	 <b>ISL88716IP826Z</b> Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP	 <b>ISL88708IP844</b> INTERSIL ISL88708IP844 INTERSIL	 <b>ISL88716IPZ</b> Intersil ISL88716IPZ INTERSIL

### heiße Teile

Mehr

 ISL88022IU8FAZ	 ISL88022IU8FAZ-TK	 ISL88031IU8EAZ	 ISL88031IU8ECZ	 ISL88031IU8ECZ-TK
 ISL88031IU8HAZ	 ISL88031IU8HEZ	 ISL88031IU8HEZ-TK	 ISL8842AAUZ	 ISL8843AABZ
 ISL8843ABZ-T	 ISL8844AABZ-T	 ISL88550AIRZ	 ISL88550AIRZ-T	 ISL88694IH5Z-TK
 ISL88705IP846Z	 ISL88706IB826Z	 ISL88706IB829Z	 ISL88706IB831Z	 ISL88706IB831Z-TK
 ISL88706IP826Z	 ISL88708IB826Z-TK	 ISL88708IB829Z	 ISL88708IB831Z	 ISL88708IB844Z
 ISL88731AHRZ	 ISL88731AHRZ-T	 ISL88731CHRTZ	 ISL88731CHRTZ-T	 ISL88731HRZ
 ISL88732HRTZ	 ISL88733HRTZ	 ISL88735CAZ	 ISL88738HRTZ	 ISL88739HRZ-T
 ISL88813IB846Z	 ISL89163FRTAZ-T	 ISL89400ABZ	 ISL89410IBZ	 ISL89410IBZ-T13
 ISL89411IBZ	 ISL89411IBZ-T13	 ISL89412IBZ	 ISL89412IBZ-T13	 ISL9000AIRBCZ
 ISL9000AIRKKZ-T	 ISL9000AIRNCZ	 ISL9000AMRNCEP	 ISL9000IRPLZ-T	 ISL9001AIRLZ-T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited