


| | | |
|---|---|---------------|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | CDCV857BIDGGR | |
| | Hersteller-Teilenummer: | CDCV857BIDGGR |
| Hersteller / Marke: | N/A | |
| Teil der Beschreibung: | IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 2689 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|--|
| Teilenummer | CDCV857BIDGGR |
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - |
| Teilstatus | 2689 pcs Stock |
| Spannungsversorgung | 2.3 V ~ 2.7 V |
| Art | PLL Clock Driver |
| Supplier Device-Gehäuse | 48-TSSOP |
| Serie | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:10 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass |
| Ausgabe | Clock |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingang | Clock |
| Frequenz - Max | 200MHz |
| Teiler / Multiplikator | No/No |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | Yes/Yes |

CDCV857BIDGGR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCV857BIDGGR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCV857BIDGGR mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ CDCV857BIDGGR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857BDGGR N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857BIDGGRG4 N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857DGGR N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48- TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857BIDGGG4 N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48- TSSOP</p> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857BDGGRG4 N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857DGGRG4 N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857BGQLR N/A IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA</p> |  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCV857DGGG4 N/A IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP</p> |

CDCV857BIDGGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| CDCV857BIDGGR | CDCV857BIDGGR Datenblatt | CDCV857BIDGGR-Datenblätter | CDCV857BIDGGR PDF | CDCV857BIDGGR |
| CDCV857BIDGGR Electronic | CDCV857BIDGGR-Komponenten | CDCV857BIDGGR-Verteiler | CDCV857BIDGGR-Bild | CDCV857BIDGGR-Teil |
| CDCV857BIDGGR Preis | CDCV857BIDGGR Hersteller | CDCV857BIDGGR Bild | CDCV857BIDGGR Aktie | CDCV857BIDGGR Inventar |
| CDCV857BIDGGR Neu | CDCV857BIDGGR Original | CDCV857BIDGGR garantiert | CDCV857BIDGGR RFQ | CDCV857BIDGGR Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited