









 <p>A Renesas Company</p>	<p><b>ISL88001IH46Z-T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> ISL88001IH46Z-T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Intersil</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL88001IH46Z-T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3190 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ISL88001IH46Z-T
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	3190 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
zurückstellen	Active Low
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
Spannung - Schwellen	4.625V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


ISL88001IH46Z-T ist neu im Original, Suche ISL88001IH46Z-T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL88001IH46Z-T Intersil mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage ISL88001IH46Z-T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ISL88001IH46Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH31Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 3.09V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH44Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88002IE16Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SC70-3</p>
 <p><b>ISL88002IE16Z-TK</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 1.58V SC-70</p>	 <p><b>ISL88001IH44Z-T</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH44Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SOT23-3</p>	 <p><b>ISL88001IH31Z-T7A</b> Intersil IC VOLT SUPERVISOR 3.09V SOT23-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 ISL8499IRZ-T	 ISL8500IRZ	 ISL8500IRZ-T	 ISL8501IRZ-T	 ISL8502IRZ
 ISL8502IRZ-T	 ISL8502IRZ	 ISL85033IRTZ	 ISL85033IRTZ-T	 ISL8510IRZ-T
 ISL85402IRZ	 ISL85403FRZ	 ISL85415AIRZ	 ISL8560IRZ	 ISL8560IRZ-T
 ISL8700AIBZ-T	 ISL8700IBZ-TS2705	 ISL8702IBZ-T	 ISL8723IRZ	 ISL88001IE18Z
 ISL88001IE26Z-T	 ISL88001IH22Z-T	 ISL88001IH26Z-T	 ISL88001IH29Z-T	 ISL88001IH31Z-T
 ISL88002IE31Z-T	 ISL88002IH31Z-T	 ISL88003IH31Z	 ISL88003IH46Z	 ISL88011IH523Z-TK
 ISL88011IH546Z-TK	 ISL88011PI	 ISL88012IH523Z-TK	 ISL88012IH526Z-TK	 ISL88012IH529Z-TK
 ISL88012IH531Z-TK	 ISL88012IH544Z-TK	 ISL88012IH546Z-TK	 ISL88013IH522Z-TK	 ISL88013IH523Z
 ISL88013IH529Z-TK	 ISL88013IH531Z	 ISL88013IH531Z-TK	 ISL88013IH546Z-TK	 ISL88014IH5Z-TK
 ISL88016IHTZ-T	 ISL88017IHTZ-T	 ISL88021IU8FAZ	 ISL88021IU8FAZ-TK	 ISL88022IU8FAZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited