
 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL32496EUIZ-T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL32496EUIZ-T</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL32496EUIZ-T.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL32496EUIZ-T</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle - Treiber,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	10-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Full
Datenrate	15Mbps

ISL32496EUIZ-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL32496EUIZ-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL32496EUIZ-T Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL32496EUIZ-T E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL32495EUIZ-T7A</b> Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 8MSOP</p>	 <p><b>ISL32496EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32498EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL32496EUIZ-T7A</b> Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>
 <p><b>ISL32496EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32496EUIZ</b> Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>	 <p><b>ISL32496EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32498EUIZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL32496EUIZ-T Intersil</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Datenblatt</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL32496EUIZ-T</a>
<a href="#">ISL32496EUIZ-T Electronic</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T-Komponenten</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T-Verteiler</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T-Bild</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T-Teil</a>
<a href="#">ISL32496EUIZ-T Preis</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Hersteller</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Bild</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Aktie</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Inventar</a>
<a href="#">ISL32496EUIZ-T Neu</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Original</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T garantiert</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T RFQ</a>	<a href="#">ISL32496EUIZ-T Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited