








 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL88706IP829Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL88706IP829Z</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP</p> <p>Datenblätter:  ISL88706IP829Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 40 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ISL88706IP829Z
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	40 pcs Stock
Spannung - Schwellen	2.92V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Through Hole

ISL88706IP829Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88706IP829Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88706IP829Z Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL88706IP829Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ISL88706IP844Z Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88706IB831Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88707IB846Z Intersil IC SUPERVISOR 4.64V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88707IB846Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.64V 8-SOIC</p>
 <p>ISL88706IP826Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>	 <p>ISL88707IP846Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.64V 8DIP</p>	 <p>ISL88706IP844Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8DIP</p>	 <p>ISL88706IB844Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL88706IP829Z Intersil	ISL88706IP829Z Datenblatt	ISL88706IP829Z-Datenblätter	ISL88706IP829Z PDF	Intersil ISL88706IP829Z
ISL88706IP829Z Electronic	ISL88706IP829Z-Komponenten	ISL88706IP829Z-Verteiler	ISL88706IP829Z-Bild	ISL88706IP829Z-Teil
ISL88706IP829Z Preis	ISL88706IP829Z Hersteller	ISL88706IP829Z Bild	ISL88706IP829Z Aktie	ISL88706IP829Z Inventar
ISL88706IP829Z Neu	ISL88706IP829Z Original	ISL88706IP829Z garantiert	ISL88706IP829Z RFQ	ISL88706IP829Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited