









 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<h2>ISL31498EUIZ-T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL31498EUIZ-T</p> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <p>Datenblätter: ISL31498EUIZ-T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	ISL31498EUIZ-T
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	15Mbps

ISL31498EUIZ-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31498EUIZ-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31498EUIZ-T Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL31498EUIZ-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ISL31498EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p>ISL3150EIBZ Intersil IC TXRX RS422/485 115KBPS 14SOIC</p>	 <p>ISL3150EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS422/RS485 14SOIC</p>	 <p>ISL31496EUIZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p>
 <p>ISL31498EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p>ISL3150EIBZ-T Intersil IC TXRX RS422/485 115KBPS 14SOIC</p>	 <p>ISL3150EUIZ Intersil IC TXRX RS422/485 115KBPS 14MSOP</p>	 <p>ISL31498EUIZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL31498EUIZ-T Intersil	ISL31498EUIZ-T Datenblatt	ISL31498EUIZ-T-Datenblätter	ISL31498EUIZ-T PDF	Intersil ISL31498EUIZ-T
ISL31498EUIZ-T Electronic	ISL31498EUIZ-T-Komponenten	ISL31498EUIZ-T-Verteiler	ISL31498EUIZ-T-Bild	ISL31498EUIZ-T-Teil
ISL31498EUIZ-T Preis	ISL31498EUIZ-T Hersteller	ISL31498EUIZ-T Bild	ISL31498EUIZ-T Aktie	ISL31498EUIZ-T Inventar
ISL31498EUIZ-T Neu	ISL31498EUIZ-T Original	ISL31498EUIZ-T garantiert	ISL31498EUIZ-T RFQ	ISL31498EUIZ-T Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited