









| | | |
|---|---|---|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | TACK225M003QTA | |
| | Hersteller-Teilenummer: Hersteller / Marke: Teil der Beschreibung: RoHs Status: Lagerzustand: Liefern von: Versandweg: | <p>TACK225M003QTA</p> <p>AVX</p> <p>TACK225M003QTA AVX</p> <p></p> <p>New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Hong Kong</p> <p>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | TACK225M003QTA |
| Hersteller | AVX |
| Beschreibung | TACK225M003QTA AVX |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 1000 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

TACK225M003QTA ist neu im Original, Suche TACK225M003QTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TACK225M003QTA mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage TACK225M003QTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>TACK225M003Q AVX Corporation CAP TANT 2.2UF 3V 20% 0402</p> |  <p>TACK106M002QTA AVX Corporation CAP TANT 10UF 2V 20% 0402</p> |  <p>TACK225M006NTA AVX Corporation CAP TANT 2.2UF 6.3V 20% 0402</p> |  <p>TACK225M006PTA AVX Corporation CAP TANT 2.2UF 6.3V 20% 0402</p> |
|  <p>TACK225M003PTA AVX Corporation CAP TANT 2.2UF 3V 20% 0402</p> |  <p>TACK225M006QTA AVX Corporation CAP TANT 2.2UF 6.3V 20% 0402</p> |  <p>TACK106M002PTA AVX Corporation CAP TANT 10UF 2V 20% 0402</p> |  <p>TACK474M010QTA AVX Corporation CAP TANT 0.47UF 10V 20% 0402</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ⚙️ 12065A222JAT2A | ➡️ 1210L050YR | ➡️ 6SY8101-0AA12 | D CL03C1R1BA3GNNC | ➡️ GRM1886S1H7R1DZ01D |
| ⚡ IRF5850TRPBF. | ⚙️ LMH6639MFX | D MAX6376XR31-T | ➡️ PJ-036A-SMT | ➡️ SN74F32N |
| ⚙️ T2710N18TOF | ⚡ T388N24TOF | ⚙️ TAC-100-223 | ➡️ TAC-100-223 | ➡️ TAC-30-683 |
| D TAC-30-683 | ⚙️ TAC15-048-050M2 | ⚡ TACH226M006RTA | ⚙️ TACH336M004RTA | ➡️ TACK105K006QTA |
| ➡️ TACK225M006PTA | ➡️ TACK225M006QTA | ⚙️ TACK474M010PTA | ⚡ TACL105M006R | ➡️ TACL106K003RTA |
| ➡️ TACL106M004RTA | ➡️ TACL106M006RTA | D TACL10K3RTA | ⚙️ TACL10M10RTA | ⚡ TACL10M6R3TA |
| ⚙️ TACL155K004RTA | D TACL155K006R | ➡️ TACL155K010RTA | ➡️ TACL155M010RTA | ➡️ TACL1R0M10RTA |
| ⚡ TACL225M010HTA | ⚙️ TACL226M004RTA | ➡️ TACL2R2M10HTA | ➡️ TACL475M006HTA | ➡️ TACL4R7M10RTA |
| ⚙️ TACL4R7M6R3HTA | ⚡ TACL4R7M6R3RTA | ⚙️ TACR226M010XTA | D TACR22K6R3RTA | ➡️ TACR2R2M25RFL |
| ➡️ TACR475M010XTA | ⚙️ TACT235/12 | ⚡ TPS79942DDCR | ⚙️ UPG158TB-E3-A | ➡️ ZP400A/1600V |