


| | |
|--|---|
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <h2>LP3470IM5-4.00</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: LP3470IM5-4.00</p> <p>Hersteller / Marke: N/A</p> <p>Teil der Beschreibung: IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2657 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |


Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Teilenummer | LP3470IM5-4.00 |
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | 2657 pcs Stock |
| Spannung - Schwellen | 4V |
| Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 1 ms Minimum |
| zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
| Ausgabe | Open Drain or Open Collector |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TJ) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |

LP3470IM5-4.00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LP3470IM5-4.00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LP3470IM5-4.00 mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ LP3470IM5-4.00 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>LP3470IM5-4.63 N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |  <p>LP3470IM5-3.65/NOPB N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |  <p>LP3470IM5-3.65 N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |  <p>LP3470IM5-4.38_0252+ NS NS SOT23-5</p> |
|  <p>LP3470IM5-4.0 NSC LP3470IM5-4.0 NSC</p> |  <p>LP3470IM5-3.08/NOPB N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |  <p>LP3470IM5-4.38 N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |  <p>LP3470IM5-4.38/NOPB N/A IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5</p> |

LP3470IM5-4.00 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| LP3470IM5-4.00 | LP3470IM5-4.00 Datenblatt | LP3470IM5-4.00-Datenblätter | LP3470IM5-4.00 PDF | LP3470IM5-4.00 |
| LP3470IM5-4.00 Electronic | LP3470IM5-4.00-Komponenten | LP3470IM5-4.00-Verteiler | LP3470IM5-4.00-Bild | LP3470IM5-4.00-Teil |
| LP3470IM5-4.00 Preis | LP3470IM5-4.00 Hersteller | LP3470IM5-4.00 Bild | LP3470IM5-4.00 Aktie | LP3470IM5-4.00 Inventar |
| LP3470IM5-4.00 Neu | LP3470IM5-4.00 Original | LP3470IM5-4.00 garantiert | LP3470IM5-4.00 RFQ | LP3470IM5-4.00 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited