

	<h2 style="color: #E67E22;">IDLBXK1-36998-50</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IDLBXK1-36998-50
	<b>Hersteller / Marke:</b> Sensata Technologies, Airpax
	<b>Teil der Beschreibung:</b> CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER
	<b>Datenblätter:</b>  IDLBXK1-36998-50.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









### Spezifikationen

Teilenummer	IDLBXK1-36998-50
Hersteller	Sensata Technologies, Airpax
Beschreibung	CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER
Kategorie	Schaltkreisschutz > Leistungsschalter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Nennspannung - DC	-
Nennspannung - AC	-
Serie	IDL
Anzahl der Pole	1
Befestigungsart	Panel Mount
Beleuchtungsspannung (nominal)	-
Erleuchtung	-
Aktuelle Bewertung	-
Breaker Typ	Magnetic (Hydraulic Delay)
Betätigertyp	Rocker

IDLBXK1-36998-50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IDLBXK1-36998-50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IDLBXK1-36998-50 Sensata Technologies, Airpax mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IDLBXK1-36998-50 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IDLBXK1-36998-90</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-40247-50</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-36998-70</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-36998-20</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>
 <p><b>IDLBXK1-37454-50</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-36998-15</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-40247-100</b> Sensata Technologies/Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>	 <p><b>IDLBXK1-36998-40</b> Sensata Technologies, Airpax CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IDLBXK1-36998-50 Sensata Technologies, Airpax	IDLBXK1-36998-50 Datenblatt	IDLBXK1-36998-50-Datenblätter	IDLBXK1-36998-50 PDF	Sensata Technologies, Airpax IDLBXK1-36998-50
IDLBXK1-36998-50 Electronic	IDLBXK1-36998-50-Komponenten	IDLBXK1-36998-50-Verteiler	IDLBXK1-36998-50-Bild	IDLBXK1-36998-50-Teil
IDLBXK1-36998-50 Preis	IDLBXK1-36998-50 Hersteller	IDLBXK1-36998-50 Bild	IDLBXK1-36998-50 Aktie	IDLBXK1-36998-50 Inventar
IDLBXK1-36998-50 Neu	IDLBXK1-36998-50 Original	IDLBXK1-36998-50 garantiert	IDLBXK1-36998-50 RFQ	IDLBXK1-36998-50 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited