


	<h2>DS2141AN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> DS2141AN</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Maxim Integrated</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC CONTROLLER T1 5V 40-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.DS2141AN.pdf</a> <a href="#">2.DS2141AN.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	DS2141AN
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC CONTROLLER T1 5V 40-DIP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Telecom
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	40-PDIP
Serie	-
Leistung (W)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	40-DIP (0.600", 15.24mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Zahl der Schaltkreise	-
Befestigungsart	Through Hole
Schnittstelle	Parallel/Serial
Enthält	-
Funktion	-
Strom - Versorgung	10mA

DS2141AN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DS2141AN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DS2141AN Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ DS2141AN E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DS21372TN</b> Maxim Integrated IC TESTER BIT ERROR 3.3V 32-TQFP</p>	 <p><b>DS21372TN+</b> Maxim Integrated IC TESTER BIT ERROR 3.3V 32-TQFP</p>	 <p><b>DS2141AQ+</b> Maxim Integrated IC CONTROLLER T1 5V 44-PLCC</p>	 <p><b>DS2141A</b> Maxim Integrated IC CONTROLLER T1 5V 40-DIP</p>
 <p><b>DS2141AQ+T&amp;R</b> Maxim Integrated IC CONTROLLER T1 5V 44-PLCC</p>	 <p><b>DS2141AQN</b> Maxim Integrated IC CONTROLLER T1 5V 44-PLCC</p>	 <p><b>DS2141AQ</b> Maxim Integrated IC CONTROLLER T1 5V 44-PLCC</p>	 <p><b>DS21372T</b> Maxim Integrated IC TESTER BIT ERROR 3.3V 32-TQFP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DS2141AN Maxim Integrated	DS2141AN Datenblatt	DS2141AN-Datenblätter	DS2141AN PDF	Maxim Integrated DS2141AN
DS2141AN Electronic	DS2141AN-Komponenten	DS2141AN-Verteiler	DS2141AN-Bild	DS2141AN-Teil
DS2141AN Preis	DS2141AN Hersteller	DS2141AN Bild	DS2141AN Aktie	DS2141AN Inventar
DS2141AN Neu	DS2141AN Original	DS2141AN garantiert	DS2141AN RFQ	DS2141AN Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited