












| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">ISL31483EIBZ-T7A</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | ISL31483EIBZ-T7A |
|  | Hersteller / Marke: | Intersil |
| | Teil der Beschreibung: | IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC |
| Datenblätter: |  ISL31483EIBZ-T7A.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Teilenummer | ISL31483EIBZ-T7A |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Art | Transceiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC |
| Serie | - |
| Empfänger Hysterese | 25mV |
| Protokoll | RS422, RS485 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 1/1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Duplex | Full |
| Datenrate | 1Mbps |

ISL31483EIBZ-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31483EIBZ-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31483EIBZ-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ISL31483EIBZ-T7A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>ISL31485EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31483EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p> |  <p>ISL31478EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31486EIBZ INTER ISL31486EIBZ INTER</p> |
|  <p>ISL31485EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31483EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p> |  <p>ISL31478EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |  <p>ISL31478EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ISL31483EIBZ-T7A Intersil | ISL31483EIBZ-T7A Datenblatt | ISL31483EIBZ-T7A-Datenblätter | ISL31483EIBZ-T7A PDF | Intersil ISL31483EIBZ-T7A |
| ISL31483EIBZ-T7A Electronic | ISL31483EIBZ-T7A-Komponenten | ISL31483EIBZ-T7A-Verteiler | ISL31483EIBZ-T7A-Bild | ISL31483EIBZ-T7A-Teil |
| ISL31483EIBZ-T7A Preis | ISL31483EIBZ-T7A Hersteller | ISL31483EIBZ-T7A Bild | ISL31483EIBZ-T7A Aktie | ISL31483EIBZ-T7A Inventar |
| ISL31483EIBZ-T7A Neu | ISL31483EIBZ-T7A Original | ISL31483EIBZ-T7A garantiert | ISL31483EIBZ-T7A RFQ | ISL31483EIBZ-T7A Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited