








	<h2>MAX815LESA+</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MAX815LESA+</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Maxim Integrated</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.MAX815LESA+.pdf</a> <a href="#">2.MAX815LESA+.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 48 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	MAX815LESA+
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	48 pcs Stock
Spannung - Schwellen	4.7V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SOIC
Basisteilenummer	MAX815

MAX815LESA+ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MAX815LESA+-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MAX815LESA+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ MAX815LESA+ E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MAX815LCSA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LESA</b> Maxim Integrated IC MPU SUPRVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LESA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LCSA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>
 <p><b>MAX815NCSA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LEPA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8-DIP</p>	 <p><b>MAX815NCPA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8-DIP</p>	 <p><b>MAX815NCPA</b> MAX MAX815NCPA MAX</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MAX815LESA+ Maxim Integrated	MAX815LESA+ Datenblatt	MAX815LESA+-Datenblätter	MAX815LESA+ PDF	Maxim Integrated MAX815LESA+
MAX815LESA+ Electronic	MAX815LESA+-Komponenten	MAX815LESA+-Verteiler	MAX815LESA+-Bild	MAX815LESA+-Teil
MAX815LESA+ Preis	MAX815LESA+ Hersteller	MAX815LESA+ Bild	MAX815LESA+ Aktie	MAX815LESA+ Inventar
MAX815LESA+ Neu	MAX815LESA+ Original	MAX815LESA+ garantiert	MAX815LESA+ RFQ	MAX815LESA+ Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited