







 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>LMK04002BISQ/NOPB</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	LMK04002BISQ/NOPB
	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2705 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	LMK04002BISQ/NOPB
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	2705 pcs Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Art	Clock Conditioner
Supplier Device-Gehäuse	48-WQFN (7x7)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:7
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-WQFN Exposed Pad
PLL	Yes
Ausgabe	LVC MOS, 2VPECL, LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Frequenz - Max	1.75GHz
Teiler / Multiplikator	Yes/Yes
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

LMK04002BISQ/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK04002BISQ/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK04002BISQ/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ LMK04002BISQ/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>LMK04001BISQ/NOPB</b> N/A IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN</p>	 <p><b>LMK04002BISQE/NOPB</b> N/A IC CLOCK COND 1.6GHZ W/PLL 48QFN</p>	 <p><b>LMK04010BISQE/NOPB</b> N/A IC CLOCK COND 1.2GHZ W/PLL 48QFN</p>	 <p><b>LMK04010BISQX</b> NS LMK04010BISQX NS</p>
 <p><b>LMK04002BEVAL</b> N/A BOARD EVAL PRECISION CLOCK PLL</p>	 <p><b>LMK04002BEVAL/NOPB</b> N/A BOARD EVAL FOR LMK04002B</p>	 <p><b>LMK04001BISQX/NOPB</b> N/A IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN</p>	 <p><b>LMK04001BISQE/NOPB</b> N/A IC CLOCK COND 1.5GHZ W/PLL 48QFN</p>

### LMK04002BISQ/NOPB Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	LMK04002BISQ/NOPB Datenblatt	LMK04002BISQ/NOPB-Datenblätter	LMK04002BISQ/NOPB PDF	LMK04002BISQ/NOPB
LMK04002BISQ/NOPB Electronic	LMK04002BISQ/NOPB-Komponenten	LMK04002BISQ/NOPB-Verteiler	LMK04002BISQ/NOPB-Bild	LMK04002BISQ/NOPB-Teil
LMK04002BISQ/NOPB Preis	LMK04002BISQ/NOPB Hersteller	LMK04002BISQ/NOPB Bild	LMK04002BISQ/NOPB Aktie	LMK04002BISQ/NOPB Inventar
LMK04002BISQ/NOPB Neu	LMK04002BISQ/NOPB Original	LMK04002BISQ/NOPB garantiert	LMK04002BISQ/NOPB RFQ	LMK04002BISQ/NOPB Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited