









|   |  |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">BD6886GUL-E2</h2>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BD6886GUL-E2</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC MOTOR DRIVER PAR 16CSP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BD6886GUL-E2.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1990 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Teilenummer             | <a href="#">BD6886GUL-E2</a>   |
| Hersteller              | <a href="#">LAPIS Semiconductor</a>  |
| Beschreibung            | IC MOTOR DRIVER PAR 16CSP  |
| Kategorie               | <a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC-voll, Half-Bridge-</a> |
| Teilstatus              | 1990 pcs Stock   |
| Serie                   | -  |
| Technologie             | Power MOSFET   |
| Betriebstemperatur      | -25°C ~ 150°C (TJ)   |
| Befestigungsart         | Surface Mount  |
| Eigenschaften           | -  |
| Schnittstelle           | Logic  |
| Anwendungen             | DC Motors, General Purpose   |
| Verpackung / Gehäuse    | 15-UFBGA, CSPBGA   |
| Supplier Device-Gehäuse | 15-VCSP50L2 (2.1x2.1)  |
| Spannungsversorgung     | 2.5 V ~ 5.5 V  |
| Strom - Ausgang / Kanal | 150mA  |
| Strom - Spitzenausgang  | -  |
| Ausgangskonfiguration   | Half Bridge (2)  |
| Fehlerschutz            | Over Temperature, UVLO   |
| Lasttyp                 | Inductive  |
| Rds On (Typ)            | 800 mOhm   |
| Spannung - Last         | 2.5 V ~ 5.5 V  |
| Verpackung              | Tape & Reel (TR)   |

BD6886GUL-E2 ist neu im Original, Suche BD6886GUL-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD6886GUL-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD6886GUL-E2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br><b>BD6903EFV</b><br>ROHM<br>ROHM TSSOP20         | <br><b>BD68888EKV-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>BD68888EKV-E2 ROHM                | <br><b>BD6889GU-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC MOTOR DRIVER PAR<br>VBGA063T050 | <br><b>BD6878GUW</b><br>ROHM<br>BD6878GUW ROHM         |
| <br><b>BD6878GLU-E2</b><br>ROHM<br>BD6878GLU-E2 ROHM | <br><b>BD6884GUW-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC MOTOR DRIVER PAR<br>VBGA035W040 | <br><b>BD6883GUL-E2</b><br>LAPIS Semiconductor<br>IC MOTOR DRIVER PAR 52-<br>UQFN   | <br><b>BD6876AGLV-E2</b><br>ROHM<br>BD6876AGLV-E2 ROHM |

### heiße Teile

Mehr

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  BD6762FV-E2   |  BD6775EFV        |  BD6775EFV-E2     |  BD6780EFV     |  BD6780EFV-E2  |
|  BD6790FM      |  BD6792FM-E2      |  BD6795EFV        |  BD6795EFV-E2  |  BD6796EFV-E2  |
|  BD679ASTU     |  BD679ASTU        |  BD680CS_L2_00001 |  BD681/SOT-89  |  BD682/SOT-89  |
|  BD682STU      |  BD682STU         |  BD68610EFV-E2    |  BD6861FS-E2   |  BD68620EFV-E2 |
|  BD6873KN-E2   |  BD6874GLS-E2     |  BD6876AGLV-E2    |  BD6878GLU-E2  |  BD6878GUW     |
|  BD68888EKV-E2 |  BD6889GU-E2      |  BD6893FV-GE2     |  BD6901F-E2    |  BD6904FP      |
|  BD6909AEFV-E2 |  BD690CS_L2_00001 |  BD6921FV-E2      |  BD6922FV-E2   |  BD6923FV-E2   |
|  BD6961F-E2    |  BD6962FVM-GTR    |  BD6962FVM-TR     |  BD6963AFUJ-E2 |  BD6963FUJ-E2  |
|  BD6964F-GE2   |  BD6964FVM        |  BD6964FVM-TR     |  BD6964FVM-TR  |  BD6965NUX-TR  |
|  BD6966NUX-GE2 |  BD6969FVM-GTR    |  BD6971FS         |  BD6971FS-GE2  |  BD6971FV      |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited