









| | | |
|---|---|-------------|
|  | S-80855ANNP | |
| | Hersteller-Teilenummer: | S-80855ANNP |
| Hersteller / Marke: | SEIKO | |
| Teil der Beschreibung: | S-80855ANNP SEIKO | |
| RoHs Status: | | |
| Lagerzustand: | New original, 3000 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | S-80855ANNP |
| Hersteller | SEIKO |
| Beschreibung | S-80855ANNP SEIKO |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 3000 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

S-80855ANNP ist neu im Original, Suche S-80855ANNP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80855ANNP mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-80855ANNP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|--|
|  S-80854CNY-Z2-U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.4V TO-92 |  S-80854CNY-B2-U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.4V TO-92 |  S-80855CLNB-B7GT2U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.5V SC-82AB |  S-80855CLMC-B7GT2U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.5V SOT23-5 |
|  S-80854CNY-B-G SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.4V TO-92 |  S-80854CNUA-B9FT2U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.4V SOT89-3 |  S-80855CLNB-B7GT2G SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.5V SC-82AB |  S-80855CLMC-B7GT2G SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 5.5V SOT23-5 |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ⚙ S-80848CNMC-B89T2G | ↔ S-80848CNNB-B89-T2G | ⇒ S-80848CNNB-B89T2G | D S-80848CNUA-B89T2G | ⇒ S-80849CLNB-B7AT2G |
| ⊣ S-80850ANUP | ⚙ S-80850CLNB-B7BT2U | D S-80850CNMA-B9BT1G | ⇒ S-80850CNNB | ⇒ S-80850CNNB-B9BT2G |
| ⚙ S-80850CNPF-B9BTFU | ⊣ S-80850CNUA-B9BT2G | ⚙ S-80851CNMC-B9C-T2 | ↔ S-80851CNMC-B9CT2G | ⇒ S-80851CNUA-B9C |
| D S-80851CNY-B | ⚙ S-80852ANNP-EJG-T2 | ⊣ S-80852CNMC-B9DT2G | ⚙ S-80852CNNB-B9D-T2 | ⇒ S-80852CNUA- |
| ⇒ S-80852CNUA-B9DT2G | ↔ S-80853ANNP-EJH-T2 | ⚙ S-80854CNNB-B9F-T2 | ⊣ S-80854CNNB-B9FT2G | ⇒ S-80854CNUA-B9FT2G |
| ↔ S-80855CLPF-B7GTFG | ⇒ S-80855CNNB-B9G-T2 | D S-80855CNNB-B9GT2G | ⚙ S-80857ANNP-EJM-T2 | ⊣ S-80857CLMC-B7IT2G |
| ⚙ S-80857CLNB-B7IT2G | D S-80857CNNB-B9I-T2 | ⇒ S-80857CNNB-B9IT2G | ↔ S-80860ALNP-EEQ-T2 | ⇒ S-80860ANNP-EJQ-T2 |
| ⊣ S-80860CLNB-B7LT2G | ⚙ S-80860CLUA-B7LT2G | ↔ S-80860CNMC-B9LT2G | ⇒ S-80860CNNB-B9LT2G | ⇒ S-80912ANMP-D72-T2 |
| ⚙ S-80913ALMP-DAAT2G | ⊣ S-80913ANMP | ⚙ S-80913CLMC-G6HT2G | D S-80913CNMC | ⇒ S-80913CNMC-G8HT2G |
| ↔ S-80913CNNB-G8HT2G | ⚙ S-80914CLMC-G6JT2G | ⊣ S-80914CNMC-G8J-T2 | ⚙ S-80914CNMC-G8JT2G | ⇒ S-80915CLMC-G6K-T2 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited