





	<h2 style="color: #E67E22;">98ULPA877AKILFT</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	98ULPA877AKILFT
	Hersteller / Marke:	IDT (Integrated Device Technology)
	Teil der Beschreibung:	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 98ULPA877AKILFT.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	98ULPA877AKILFT
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	40-VFQFPN (6x6)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	40-VFQFN Exposed Pad
PLL	Yes
Ausgabe	SSTL-18
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Hauptzweck	Memory, DDR2
Eingang	Clock
Frequenz - Max	410MHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

98ULPA877AKILFT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 98ULPA877AKILFT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 98ULPA877AKILFT IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 98ULPA877AKILFT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>98ULPA877AHILF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AKILF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>	 <p>98ULPA877AHI IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AHIT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>
 <p>98ULPA877AHLFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AKLF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>	 <p>98ULPA877AHLF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AHILFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

98ULPA877AKILFT IDT (Integrated Device Technology)	98ULPA877AKILFT Datenblatt	98ULPA877AKILFT-Datenblätter	98ULPA877AKILFT PDF	IDT (Integrated Device Technology)
98ULPA877AKILFT Electronic	98ULPA877AKILFT-Komponenten	98ULPA877AKILFT-Verteiler	98ULPA877AKILFT-Bild	98ULPA877AKILFT-Teil
98ULPA877AKILFT Preis	98ULPA877AKILFT Hersteller	98ULPA877AKILFT Bild	98ULPA877AKILFT Aktie	98ULPA877AKILFT Inventar
98ULPA877AKILFT Neu	98ULPA877AKILFT Original	98ULPA877AKILFT garantiert	98ULPA877AKILFT RFQ	98ULPA877AKILFT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited