
 A Renesas Company	<b>ISL31483EIBZ-T</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL31483EIBZ-T</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL31483EIBZ-T.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 1000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL31483EIBZ-T</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs)</a> > <a href="#">Schnittstelle - Treiber</a> ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Full
Datenrate	1Mbps

ISL31483EIBZ-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31483EIBZ-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31483EIBZ-T Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL31483EIBZ-T E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>ISL31475EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	<b>ISL31483EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC	<b>ISL31478EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	<b>ISL31478EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC
<b>ISL31485EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	<b>ISL31485EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	<b>ISL31478EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	<b>ISL31485EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL31483EIBZ-T Intersil</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Datenblatt</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL31483EIBZ-T</a>
<a href="#">ISL31483EIBZ-T Electronic</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T-Komponenten</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T-Verteiler</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T-Bild</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T-Teil</a>
<a href="#">ISL31483EIBZ-T Preis</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Hersteller</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Bild</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Aktie</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Inventar</a>
<a href="#">ISL31483EIBZ-T Neu</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Original</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T garantiert</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T RFQ</a>	<a href="#">ISL31483EIBZ-T Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited