









 <p>A Renesas Company</p>	<h2 style="color: red;">X9110TV14IZ-2.7T1</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: X9110TV14IZ-2.7T1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC XDCP 1024-TAP 100K 14-TSSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  X9110TV14IZ-2.7T1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1908 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	X9110TV14IZ-2.7T1
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC XDCP 1024-TAP 100K 14-TSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Datenerfassung -
Teilstatus	1908 pcs Stock
Serie	XDCP™
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Eigenschaften	Selectable Address
Schnittstelle	SPI
Konfiguration	Potentiometer
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	14-TSSOP
Zahl der Schaltkreise	1
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 5.5 V
Speichertyp	Non-Volatile
Widerstand (Ohm)	100k
Verjüngen	Linear
Anzahl der Gewindebohrer	1024
Temperaturkoeffizient (Typ)	±300 ppm/°C
Widerstand - Wischer (Ohm) (Typ)	150
Verpackung	Tape & Reel (TR)

X9110TV14IZ-2.7T1 ist neu im Original, Suche X9110TV14IZ-2.7T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie X9110TV14IZ-2.7T1 Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage X9110TV14IZ-2.7T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>X9111TV XICOR X9111TV XICOR</p>	 <p>X9110TV14Z INTERSI INTERSI TSSOP</p>	 <p>X9110TV14IZ Intersil IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP</p>	 <p>X9110TV14IZ-2.7 Intersil IC POT DGTL 100K OHM 14-TSSOP</p>
 <p>X9110TV14I-2.7 Intersil IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP</p>	 <p>X9110TV14I Intersil IC DCP 100K 1024TP 14TSSOP</p>	 <p>X9110TV14ZT1 Intersil IC XDCP 1024-TAP 100K 14-TSSOP</p>	 <p>X9110TV14-2.7 Intersil IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 06031A221GAT2A	↔ 06033A161FAT2A	⇒ 08055C104MAT2P	D 12102U241GAT2A	⇒ 22255A332KAT2A
⊖ 2DI200A-050	⊕ AN2526NFH	D B82496C3159A	⇒ BAT400D-7	⇒ CDP68HC68R2
⊕ CS5345-CQZ	⊖ D2228N04T	⊕ DD90N12L	↔ DTC014YM	⇒ FDPF5N50T
D GRM1885C2A152JA01D	⊕ GRM319R71C224KA01D	⊖ HFA90NH60	⊕ ISL6613BCRZ	⇒ LMV321SEG-7
⇒ LN1134A332MR	↔ LP0805A1890ESTR	⊕ LTC1694IS5#TRPBF	⊖ MBN600GS12AW	⇒ MIC6315-30D3UYTR
↔ NJM2904G-T1	⇒ NNC-20CAH2	D P042RH04FK0	⊕ PSM4F-103Z-20TO	⊖ S-8244AAVPH-CEVTFG
⊕ S7100PH-HC4	D SRF0504-191Y	⇒ T7026-PGQW	↔ TB1253ANG	⇒ TD62307FG
⊖ TT46N1600KOF	⊕ UCN5843LW	↔ UNR5110J01FX+	⇒ V25PN60-M3/86A	⇒ X9111TV14
⊕ X9116WM8	⊖ X9116WM8-2.7	⊕ X9116WM8I-2.7	D X9116WM8Z-2.7	⇒ X9116WM8Z-2.7T1
↔ X9116WS8	⊕ X9116WS8-2.7T1	⊖ X9116WS8T1	⊕ X9116WS8Z-2.7T1	⇒ X9118WM8Z-2.7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited