 <i>Partners from RF to Light</i>	<p><b>MACP-010562-000000</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MACP-010562-000000</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	



### Spezifikationen

Teilenummer	MACP-010562-000000
Hersteller	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Beschreibung	RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN
Kategorie	RF / IF und RFID > HF-Richtkoppler
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Supplier Device-Gehäuse	6-TDFN (1.5x1.2)
Serie	-
Rückflussdämpfung	20dB
Leistung - max	30dBm
Verpackung / Gehäuse	6-WDFDN Exposed Pad
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Isolierung	-
Einfügedämpfung	0.55dB
Frequenz	6GHz ~ 18GHz
...detaillierte Beschreibung...	RF Directional Coupler 6GHz ~ 18GHz 30dBm 6-WDFDN
Kopplungsfaktor	-
Kuppler-Typ	Standard

MACP-010562-000000 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MACP-010562-000000-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MACP-010562-000000 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
 RFQ MACP-010562-000000 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:

 <b>MACP-010563-TR1000</b> M/A-Com Technology Solutions COUPLER PWR DETECTOR 10-30GHZ	 <b>MACP-010561-TR1000</b> M/A-Com Technology Solutions COUPLER POWER DETECTOR 2-6GHZ	 <b>MACP-010562-001SMB</b> M/A-Com Technology Solutions EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100	 <b>MACP-010507-CH0160</b> M/A-Com Technology Solutions COUPLER 5-300MHZ 17DB SMT
 <b>MACP-010563-000000</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN	 <b>MACP-010562-TR1000</b> M/A-Com Technology Solutions COUPLER POWER DETECTOR 6-18GHZ	 <b>MACP-010414-CA0370</b> M/A-Com Technology Solutions COUPLER 5-1200MHZ 10DB SMT FR4	 <b>MACP-010561-000000</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MACP-010562-000000 Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	MACP-010562-000000 Datenblatt	MACP-010562-000000-Datenblätter	MACP-010562-000000 PDF	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-000000
MACP-010562-000000 Electronic	MACP-010562-000000-Komponenten	MACP-010562-000000-Verteiler	MACP-010562-000000-Bild	MACP-010562-000000-Teil
MACP-010562-000000 Preis	MACP-010562-000000 Hersteller	MACP-010562-000000 Bild	MACP-010562-000000 Aktie	MACP-010562-000000 Inventar
MACP-010562-000000 Neu	MACP-010562-000000 Original	MACP-010562-000000 garantiert	MACP-010562-000000 RFQ	MACP-010562-000000 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited