









 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P0900SDRP</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	P0900SDRP
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b>	Hamlin / Littelfuse
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.P0900SDRP.pdf</a> <a href="#">2.P0900SDRP.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 345000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	P0900SDRP
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	345000 pcs Stock
Serie	SIDACtor®
Befestigungsart	Surface Mount
Kapazität	140pF
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	200A
Spannung - Kipp	98V
Spannung - Aus-Zustand	75V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	1000A (1kA)
Strom - Haltestrom (Ih)	50mA
Anzahl der Elemente	1
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

P0900SDRP ist neu im Original, Suche P0900SDRP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P0900SDRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage P0900SDRP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>P0900SDMC</b> TECCOR P0900SDMC TECCOR</p>	 <p><b>P0900ZA</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CHP 75V 150A SIP</p>	 <p><b>P0900SDLRP</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214</p>	 <p><b>P0901AA2</b> Hamlin / Littelfuse P0901AA2 Littelfuse</p>
 <p><b>P0900SCR</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 75V 400A DO- 214AA</p>	 <p><b>P0900ZC</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC/FUSE SYM 4CHP 75V 400A SIP</p>	 <p><b>P0900TA</b> Brightking/ P0900TA Brightking/</p>	 <p><b>P0900SD</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 75V 1000A DO- 214AA</p>

### heiße Teile

Mehr

- |               |                |                |               |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ⚙ P0900EAL    | ➔ P0900EBL     | ➔ P0900ECL     | D P0900EDL    | ➔ P0900SAL    |
| ⚙ P0900SALRP  | ⚙ P0900SAMC    | D P0900SAMCRP  | ➔ P0900SARP   | ➔ P0900SBL    |
| ⚙ P0900SBLRP  | ⚙ P0900SBRP    | ⚙ P0900SCL     | ➔ P0900SCLRP  | ➔ P0900SCMC   |
| D P0900SCMCL  | ⚙ P0900SCMCRP  | ⚙ P0900SDL     | ⚙ P0900SDLRP  | ➔ P0900SDMC   |
| ➔ P0901AA2    | ➔ P0901AA2L    | ⚙ P0901CA2     | ⚙ P0901CA2L   | ➔ P0901DF-1E  |
| ➔ P0901SALRP  | ➔ P0901SBLRP   | D P0901SCLRP   | ⚙ P0901UAL    | ⚙ P0901UCL    |
| ⚙ P0904BDG    | D P095CH04     | ➔ P095CH06     | ➔ P095CH06FJ0 | ➔ P095CH06FK0 |
| ⚙ P095CH08    | ⚙ P095CH08C2K0 | ➔ P095CH08CG0  | ➔ P095CH10    | ➔ P095CH10FJ0 |
| ⚙ P095CH10FK0 | ⚙ P095CH12     | ⚙ P095CH12C2K0 | D P095CH12CG0 | ➔ P095CH14    |
| ➔ P095RH04    | ⚙ P095RH04C2K0 | ⚙ P095RH04CG0  | ⚙ P095RH06    | ➔ P095RH08    |